



COMUNE di BREGUZZO
(Provincia di Trento)

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2013

PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO “CA’ DA MONT”

**Elenco completo e coordinato con la Variante 2013
definitivamente approvata con delibera di Giunta Provinciale n.
1629 di data 24 settembre 2014**

APRILE / SETTEMBRE 2014

Seconda adozione / Approvazione

Arch. Remo Zulberti
P.zza Principale 84
38082 Cimego (TN)
remozulberti@hotmail.com
cell. 335.8391680





**Comune di Breguzzo
Provincia di Trento**

2008

**PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE GENERALE**

**DISCIPLINA
PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO**

SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI EDIFICI



**2^ADOZIONE
Aprile 2009**

Progettista
Architetto Lucia Brighenti
Via F.Kafka, 3 - 38066 Riva del Garda – tel. 0464 552062
e-mail brighentilucia@libero.it

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**

Indirizzo/Localita' :**Massanga**

P.ed./ P.f. :**166/5 - 269**

Edificio N. **01**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR			RRD
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAB			
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Maltina**

P.ed./ P.f. :**144**

Edificio N. **02**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			CEC
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Gagiol**

P.ed./ P.f. :**166/10**

Edificio N. **03**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG	UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		RRD		
Note	ΣΠΤΑΔΑ ΙΝ ΣΤΑΒΙΑΖΖΑΤΟ				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	MANTENERE GHIACCIAIA				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Casel**

P.ed./ P.f. :**232**

Edificio N. **04**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CVS	CES
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			CTT	CML
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PPA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Loff**

P.ed./ P.f. :**166/11**

Edificio N. **05**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG	UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCM			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TMO			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VEP
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Loff**

P.ed./ P.f. :**166/8**

Edificio N. **06**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		CML
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		CAC		CSL
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAB			
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita': **Tronca**

P.ed./ P.f. :**293**

Edificio N. **07**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)			EEC	
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
		CTC			
			CMO		
		CAC			CAV
		CSL			
			CFC	CFT	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Tronca**

P.ed./ P.f. : **166/7**

Edificio N. **08**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Maltina**

P.ed./ P.f. :**145**

Edificio N. **09**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
		CTT			
		CMO			
		CSL			
		CFS	CFC		
			CPA		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
			RRD		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
				VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Ombric**

P.ed./ P.f. :**328**

Edificio N. **10**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>			CCM	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAB			
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Ombric**

P.ed./ P.f. :**166/19**

Edificio N. **12**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		CML
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		CAC		CSL
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Ombric**

P.ed./ P.f. : **349**

Edificio N. **13**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)				
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>			CCM	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**331**

Edificio N. **14**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TTR		
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA		PLE	
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR		RRD	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC		VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAB			
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Villacantes**

P.ed./ P.f. : **168/12 - 169/8**

Edificio N. **15**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Cronèle**

P.ed./ P.f. :**168/1**

Edificio N. **16**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR			RRD
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**169/10**

Edificio N. **17**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**169/9**

Edificio N. **18**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		CML
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		CAC		CSL
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Porcela**

P.ed./ P.f. :**166/24**

Edificio N. **19**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
		CTT			
		CML			
		CAC			
		CSL			
		CFS	CFC		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
			RRD		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
				VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Porcela**

P.ed./ P.f. :**166/23**

Edificio N. **20**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAG			
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Porcela**

P.ed./ P.f. :**166/21**

Edificio N. **21**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	PMS			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	RAR			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VAC		VEP
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Maltina**

P.ed./ P.f. :**156**

Edificio N. **22**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
		CTT			
		CMO			
		CAC			
		CSL			
		CFS	CFC		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
			RRD		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
			VES		
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio				
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina		AAT		
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	DESTINAZIONE D'USO AGRITURISMO				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Doss**


P.ed./ P.f. :**169/1**

Edificio N. **23**

VARIANTE 2013



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		CML
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		CAC		CSL
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		VAS		VES
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG VARIANTE 2013

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	Ampliamento cascinello lato sud est con prolungamento falda tetto e fronte arretrato di ca. 30 cm dal fronte principale.				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Acquagerta**

P.ed./ P.f. :**296**

Edificio N. **24**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**169/7**

Edificio N. **25**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TTR		
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR			RRD
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**169/6**

Edificio N. **27**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CML		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PLE	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**330**

Edificio N. **28**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Casel**

P.ed./ P.f. :**169/2**

Edificio N. **29**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plazze**

P.ed./ P.f. :**208/7**

Edificio N. **30**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plazze**

P.ed./ P.f. :**210/1-210/10-2543/3e/4**

Edificio N. **31**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CML		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU		TTR	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		RRD		
Note			VEP		

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plazze**

P.ed./ P.f. :**209**

Edificio N. **32**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
		CTT			
			CML		
		CAC			CAV
		CSL			
		CFS			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
		PPA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
			RRD		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
				VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plazze**

P.ed./ P.f. :**305**

Edificio N. **33**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		VAP		
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Finestre**

P.ed./ P.f. :**210/2**

Edificio N. **34**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA								
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA								
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG								
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE								
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	CVS	CEB	CTC	CML	CFS	CFC		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TMO						
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI							
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA								
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS					RRA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC							VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)									
Note										

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Finestre**

P.ed./ P.f. :**210/5**

Edificio N. **35**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CTC		CML	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PPA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAB			
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Finestre**

P.ed./ P.f. :**210/6**

Edificio N. **36**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAB			
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Pont'Arnò**

P.ed./ P.f. :**299**

Edificio N. **37**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' : **Triangle**

P.ed./ P.f. : **168/3**

Edificio N. **38**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	CCP			
	Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	CVA			
	Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)			CES	
	Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)		CTT		
	Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)				
	Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)	CAC			
	Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	CSL			
	Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)		CFC		
	Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)				
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)		SDI		
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato	PVA			
	Posto Auto/AUTorimessa	PPA			
	Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia				
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	RAR			
	acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)			RRD	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
	accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)				VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Triangle**

P.ed./ P.f. : **168/2**

Edificio N. **39**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Baite**

P.ed./ P.f. :**168/5**

Edificio N. **40**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Baite**

P.ed./ P.f. :**168/7**

Edificio N. **41**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Madrio**

P.ed./ P.f. :**168/8**

Edificio N. **42**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAS	
Note				VES	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Splac**

P.ed./ P.f. :**168/1**

Edificio N. **43**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	CCP			
	Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	CVA			
	Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)				
	Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)		CTT		
	Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)			CML	
	Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)	CAC	CAP		
	Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	CSL			
	Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)		CFC		
	Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)				
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato	PVA			
	Posto Auto/AUTorimessa	PPA			
	Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia				
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	RAR			
	acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)			RRD	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
	accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)				VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Piz**

P.ed./ P.f. :**230/6**

Edificio N. **44**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TMO		
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)		SDI		
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA		PLE	
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR		RRD	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC		VEC	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Trett**

P.ed./ P.f. :**210/4**

Edificio N. **45**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	CVS	CTT	CML
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Trett**

P.ed./ P.f. :**210/3**

Edificio N. **46**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	CCP			
	Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	CVA	CVS		
	Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)			CES	
	Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)		CTT		
	Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)			CML	
	Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)	CAC			
	Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	CSL			
	Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)			CFT	
	Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)				
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato	PVA			
	Posto Auto/AUTorimessa	PPA			
	Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia				
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	RAR			
	acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)			RRD	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
	accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)				VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAB			
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Trett**

P.ed./ P.f. : **169/5**

Edificio N. **47**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Trett**

P.ed./ P.f. : **169/4**

Edificio N. **48**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	CVS	CTC	CML
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' : **Trett**

P.ed./ P.f. : **322/2-322/1**

Edificio N. **49**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TTR		
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia		PVR		
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR			
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAB			
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Mur**

P.ed./ P.f. :**175/10**

Edificio N. **50**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Mur**

P.ed./ P.f. :**276**

Edificio N. **51**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	CVS	CEP	CTC
					CML
					CMO
		CAC			
		CSL			
		CFS	CFC		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Mur**

P.ed./ P.f. :**175/17**

Edificio N. **52**

VARIANTE 2013



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



VARIANTE 2013

Tipologia Funzionale	Baita di Al peggio/ Al ga/ M ulino/ F ucina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)				
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c otto/ pl astica)				CML
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)	CFS	CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TMO		
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI scerto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)		SDI		
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ A utorimessa				
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia				
Reti tecnologiche	A cqua (R ete p otabile/ V asca ac cumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflue(R ete f ogn/ V asca imhoff /a D ispersione/ A ssente)				RRD
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)				VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG VARIANTE 2013

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
			IRE		
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	Al ga/ Agri Tur/ SE gheria/ F ucina				
Note	P ossibilità di svolgere attività per lavorazione, confezione e vendita dei prodotti dell'Apicoltura associata ad attività agritouristica con fattoria didattica e/o affittacamere e B&B. In alternativa è ammesso anche l'esercizio rurale ai sensi della LP 15 maggio 2002 n. 7.				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Breguzzo**

P.ed./ P.f. :**175/8**

Edificio N. **53**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Braguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Dòss**

P.ed./ P.f. :**191**

Edificio N. **54**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	CVS	CTC	CMC
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR	PPA	PAU
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		VEC	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAB			
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Bernaldel**

P.ed./ P.f. :**143**

Edificio N. **55**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cazza**

P.ed./ P.f. :**180/1**

Edificio N. **56**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cazza**

P.ed./ P.f. :**275**

Edificio N. **57**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP		CVS	
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			CML	
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			TTR
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR		RRD	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Cazza**

P.ed./ P.f. :**274**

Edificio N. **58**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
		CTT			
		CMC			
		CAC			
		CSL			
		CFS	CFC		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
			RRD		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
				VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cazza**

P.ed./ P.f. :**181**

Edificio N. **60**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CVS	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			CTT	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			CML	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			CAC	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			CSL	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>			PMS	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			VEC	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Acquagerta**

P.ed./ P.f. :**182/5**

Edificio N. **61**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**302**

Edificio N. **62**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		RRD		
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VAS		
Note			VES		

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Feudi**

P.ed./ P.f. :**301**

Edificio N. **63**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MA lga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ Tu ristico- Ri cettivo/di SE rvizio			UAB	
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrozzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRD	
Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAS	
Note				VES	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	- Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / Re Stauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	- AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ Tu ristico- Ri cettivo/di SE rvizio			DAB	
Ampliamento volume	- MA lga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina/				
Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita': **Feudi**


Edificio N. **64**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./ P.f. :**300**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		CML
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		RRD		
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VAS		
Note			VES		

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Feudi**

P.ed./ P.f. :**303**

Edificio N. **65**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	- B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plastica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/focolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-Alterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			VAS	
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note	Copertura in etermit				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	- M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	- A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	- M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina/				
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**278**

Edificio N. **66.**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Frisingol**

P.ed./ P.f. :**279**

Edificio N. **67**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			CTT	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Frisignol**

P.ed./ P.f. :**208/3**

Edificio N. **68**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
		CTT			
		CMO			
		CAC			
		CSL			
		CFS	CFC		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Frisingol**

P.ed./ P.f. :**208/2**

Edificio N. **69**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		PDA		
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		RRD		
Note		VAC			
			VEP		

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Frisingol**

P.ed./ P.f. :**251**

Edificio N. **70**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		CVA		
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	CSL			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR			
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		RRD		
Note				VEP	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Frisingol**

P.ed./ P.f. :**206**

Edificio N. **71**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Supperfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MODificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	elemento portalegna				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	-AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	-MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**304**

Edificio N. **72**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
		CTT			
			CMO		
			CSL		
			CFS	CFC	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
					RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
				VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	Ricostruzione copertura del manufatto di servizio				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Cazza**

P.ed./ P.f. :**182/7**

Edificio N. **73**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CML		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Cazza**

P.ed./ P.f. :**186/6**

Edificio N. **74**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)		SDI		
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR			RRD
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Acquagerta**

P.ed./ P.f. :**200**

Edificio N. **75**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		CML
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	PMS			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	RAR			VAC
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VEP
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Acquagerta**

P.ed./ P.f. :**182/1**

Edificio N. **76**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	CCP			
	Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	CVA			
	Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)		CES		
	Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	CTC			
	Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)		CML		
	Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)	CAC	CAP		
	Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	CSL			
	Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)	CFS			
	Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)				
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato	PVA			
	Posto Auto/AUTorimessa				
	Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia				
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	RAR			
	acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)		RRD		
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
	accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)			VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Acquagerta**

P.ed./ P.f. :**182/4**

Edificio N. **77**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Pre de Fum**

P.ed./ P.f. :**297**

Edificio N. **78**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
		CTT			
		CMO			
		CAC			
		CSL			
		CFC			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
			RRD		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
		VEC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Pre de Fum**

P.ed./ P.f. :**183/10- 183-2**

Edificio N. **79**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		TMO		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		RRD		
Note			VEP		

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Pre de Fum**

P.ed./ P.f. :**183/1**

Edificio N. **80**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	CVS	CTT	CMO
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR	PPA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Pre de Fum**

P.ed./ P.f. :**298**

Edificio N. **81**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono		GPE		
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	CCP			
	Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	CVA			
	Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)				
	Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	CTC			
	Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)	CMC			
	Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)	CAC	CAP	CAN	
	Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	CSL			
	Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)			CFT	
	Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)				
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato		PVR		
	Posto Auto/AUTorimessa		PAU		
	Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia			PLE	
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	RAR			
	acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)			RRD	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
	accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VEC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**

P.ed./ P.f. :**249**

Edificio N. **82**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
		CTT			
		CMC			
		CAC			
		CSL			
		CFC	CFT		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
			RRD		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
				VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**

P.ed./ P.f. :**133/4**

Edificio N. **83**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	CCP			
	Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	CVA			
	Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)			CES	
	Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	CTC			
	Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)				
			CMO		
	Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)	CAC	CAP		CAV
	Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	CSL			
	Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)		CFC		
	Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)				
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato	PVA			
	Posto Auto/AUTorimessa	PPA			
	Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia			PLE	
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	RAR			
	acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)			RRD	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
	accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VEC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Braguzzo I**

Indirizzo/Localita': **Casel**

P.ed./ P.f. :233

Edificio N. **84**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**

P.ed./ P.f. :**248**

Edificio N. **85**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TTR		
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	PMS			
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	RAR			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		RRD		
Note		VAC			
VEP					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

**CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO**

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita': **Pont'Arno'**

Edificio N. **86**


Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./P.t. **.247/1 - .247/2**

VARIANTE 2013



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telai/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia		PVR		
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR			
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG VARIANTE 2013

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	Prescrizione di redazione analisi idrogeologica e geologica ai sensi dell'articolo 4, comma 7 delle NdA PRG.				

**CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO**

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita': **Pont'Arno'**

Edificio N. **97**


Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./P.f.: **183/8**

VARIANTE 2013



CARTOGRAFIA Scala 1:1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telai/legno in Assito/Misto pietra/legno)	CCP			
	Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	CVA	CVS		
	Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	CEP			
	Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)		CTT		
	Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)			CML	
	Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)	CAC	CAP		
	Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	CSL			
	Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)		CFC		
	Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)				
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato		PVR		
	Posto Auto/AUTorimessa	PPA			
	Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia			PLE	
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	RAR			
	acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)			RRD	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
	accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VEC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG VARIANTE 2013

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio				DAB
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	Prescrizione di redazione analisi idrogeologica e geologica ai sensi dell'articolo 4, comma 7 delle NdA PRG.				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita': **Sorbo**

P.ed./ P.f. :**245**

Edificio N. **88**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			CML	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**

P.ed./ P.f. :**183|9**

Edificio N. **89**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CML		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VEC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**

P.ed./ P.f. :**184**

Edificio N. **90**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	CVS	CTT	CML
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA	PPA		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR	RRD		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC	VEC		
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cimbert**

P.ed./ P.f. :**183/6**

Edificio N. **91**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CVS	CES
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			CTT	
Tipologia architettonica				CMO	
Tipologia architettonica				CAC	
Tipologia architettonica				CSL	
Tipologia architettonica				CFS	CFC
Tipologia architettonica					
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato	PVA			
Pertinenze	Posto Auto/AUTorimessa	PPA			
Pertinenze	Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia				
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	RAR			
Reti tecnologiche	acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)			RRD	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
Viabilità	accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)				VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cimbert**

P.ed./ P.f. :**183/5**

Edificio N. **92**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		CSL		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Medac**

P.ed./ P.f. :**182/2**

Edificio N. **93**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	CVS	CTT	CML
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			CAC	CAV
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PPA	PLE
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Medach**

P.ed./ P.f. :**182/3 a**

Edificio N. **94**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CML		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Medac**

P.ed./ P.f. :**182/3 (b)**

Edificio N. **95**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		CML
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/11**

Edificio N. **96**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			PGH
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VEP
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/7**

Edificio N. **97**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Camparadur**

P.ed./ P.f. :**312**

Edificio N. **98**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



IS147

Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FMA	
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA	
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TMO	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAS	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VES	
Note			

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC	
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAG	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina		
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		
Note			

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/5**

Edificio N. **99**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**266**

Edificio N. **100**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/4**

Edificio N. **101**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/2**

Edificio N. **102**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)		CVA		CCM CES CML CAC CSL CFC TAL
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia		PVR		
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)		RAS		RRD
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**272**

Edificio N. **103**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
		CTT			
		CMC			
		CAC			
		CSL			
		CFS			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
				RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
		VEC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**256**

Edificio N. **104**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)		SDI		
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)			RAS	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Malga Coel**

P.ed./ P.f. :**311**

Edificio N. **105**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FMA	
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA	
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TMO	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAS	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VES	
Note			

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC	
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAG	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina		
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		
Note			

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Malga d'Arno'**

P.ed./ P.f. :237

Edificio N. **106**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	- Baita di Alpeggio/MA lga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FMA		
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA		
Uso attuale	AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ Tu ristico- Ri cettivo/di SE rvizio	UAG		
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono	GTE		
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volumi (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO	
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU		
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrozzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		
Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC		
Note				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	- Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	- AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ Tu ristico- Ri cettivo/di SE rvizio	DAG			
Ampliamento volume	- MA lga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina/				
Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Malga d'Arno'**

P.ed./ P.f. :236

Edificio N. **107**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	- Baita di Alpeggio/MA lga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FMA		
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA		
Uso attuale	AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ Tu ristico- Ri cettivo/di SE rvizio	UAG		
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono	GTE		
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR	
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU		
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attruzzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		
Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC		
Note				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	- Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE
Destinazione d'uso	- AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ Tu ristico- Ri cettivo/di SE rvizio	DAG
Ampliamento volume	- MA lga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina/	
Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Malga d'Arno'**

P.ed./ P.f. :313

Edificio N. **109**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MA lga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FMA		
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA		
Uso attuale	AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ Tu ristico- Ri cettivo/di SE rvizio	UAG		
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono	GTE		
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO	
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU		
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		
Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC		
Note				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	- Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / Re Stauro / R istrutturazione Edilizia / R isanamento Conservativo / R iqualificazione Paesaggistico ambientale / S ostituzione Edilizia / D emolizione e R<td>IRE</td><td></td><td></td>	IRE		
Destinazione d'uso	- AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ Tu ristico- Ri cettivo/di SE rvizio	DAG		
Ampliamento volume	- MA lga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina/			
Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			
Note				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum plumer**

P.ed./ P.f. :**217**

Edificio N. **110**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		CML
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAV			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO



Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Gianì**

P.ed./ P.f. :**152**

Edificio N. **111**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
		CEB			
		CMC	CMO		
		CSL			
		CFS	CFC		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
				RRA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
				VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Le Polse**

P.ed./ P.f. :**153**

Edificio N. **112**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		CML
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		CAC		CSL
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**



Comune Catastale: **Breguzzo I**

Indirizzo/Localita': **Busca de Flett**


P.ed./P.f.: **151**

Edificio N. **113**

VARIANTE 2013



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG VARIANTE 2013

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Elenco completo e coordinato con la Variante 2013	Ricostruzione cascinello nella parte ovest (lato monte) come da sedime catastale con prolungamento falda, da destinare abitativo stagionale o per deposito agricolo/forestale.				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Bastia**

P.ed./ P.f. :**137**

Edificio N. **114**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)			RAS	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			RRD
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			PLE	
Note				VEP	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Canè**

P.ed./ P.f. :**170**

Edificio N. **115**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	CVS	CTT	CMO
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PPA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Core**

P.ed./ P.f. :**181**

Edificio N. **116**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERVIZIO	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MODificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di SERVIZIO/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	sopraelevato in laterizio e cls				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	-AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERVIZIO				DAB
Ampliamento volume	-MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Valmaggior**

P.ed./ P.f. :**171**

Edificio N. **117**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Val de Bla'**

P.ed./ P.f. :318

Edificio N. **118**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	- B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)			EEC	
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in AB bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plastica</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/focolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-Alterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		VAF		
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	- M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td>IRE</td>				IRE
Destinazione d'uso	-A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	-M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina/				
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Valmaggior**

P.ed./ P.f. :**128**

Edificio N. **119**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CVS	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			CML	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			CAC	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			CSL	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Valmaggior**

P.ed./ P.f. :**P.F.253**

Edificio N. **120**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE TETTO				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Porcela**

P.ed./ P.f. :**286-287**

Edificio N. **121**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR			RRD
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAB			
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Mur**

P.ed./ P.f. :**323**

Edificio N. **122**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Maso**

P.ed./ P.f. :345

Edificio N. **123**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MA lga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)			EEC	
Uso attuale	AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ Tu ristico- Ri cettivo/di SE rvizio			UAB	
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	-AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ Tu ristico- Ri cettivo/di SE rvizio			DAB	
Ampliamento volume	-MA lga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cazza**

P.ed./ P.f. :**234**

Edificio N. **124**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
			CTT		
				CML	
		CAC			
		CSL			
			CFC	CFT	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
			RRD		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
				VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Val de Bla'**

P.ed./ P.f. :138

Edificio N. **125**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)			EEC	
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERVIZIO			UAB	
Grado di utilizzo	-in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Supperfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MODificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	CTC		CML	
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	CAC	CAN		
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	CSL			
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di SERVIZIO/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>			PVR	
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		RRD		
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VAF		
Note				VEP	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE	
Destinazione d'uso	-AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERVIZIO				DAB	
Ampliamento volume	-MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina/					
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)					
Note						

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Fratte**

P.ed./ P.f. :**323**

Edificio N. **126**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Fratte**

P.ed./ P.f. :**305**

Edificio N. **127**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR			RRD
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEC		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Fratte**

P.ed./ P.f. :**325**

Edificio N. **128**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Fratte**

P.ed./ P.f. :**304**

Edificio N. **129**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
		CTT		CML	
		CAC		CFC	CFT
		CSL			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PPA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		VEP	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Gnòrbeda**

P.ed./ P.f. :**132**

Edificio N. **130**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		CTT		CML
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			CSL	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PPA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		VES	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Doss**

P.ed./ P.f. :**504**

Edificio N. **131**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP			
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TMO		
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di SERvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia		PPA		
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	PMS		PLE	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	RAR		RRD	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VAC		VEP
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Doss**

P.ed./ P.f. :**192**

Edificio N. **132**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
		CTC		CML	
		CAC		CFC	
		CSL			
		CFS	CFC		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Casel**

P.ed./ P.f. :**139**

Edificio N. **133**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica) Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux) Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura) Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	CCP	CVS	CEP	CES
			CTT		
				CML	
		CAC		CAA	CAV
		CSL			
		CFS	CFC		
Tipologia architettonica	ORiginale MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DIscerto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato Posto Auto/AUTorimessa Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia	PVA		PPA	PLE
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	RAR		RRV	
Viabilità	accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE			
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio		DAB		
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**2661/48**

Edificio N. **134**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/10 - 264**

Edificio N. **135**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			PGH
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
					RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				VAA
					VEA
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO



Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/8**

Edificio N. **136**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**

Indirizzo/Localita' :**Sochemp**

P.ed./ P.f. :**1609**

Edificio N. **137**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAF			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**2661/26**

Edificio N. **142**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VEA
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cenglina**

P.ed./ P.f. :**208/5**

Edificio N. **143**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cenglina**

P.ed./ P.f. :**208/6**

Edificio N. **144**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**318**

Edificio N. **145**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/12**

Edificio N. **146**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MA lga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ TU ristico- R icettivo/di SE rvizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RAA
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	- Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	-AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ TU ristico- R icettivo/di SE rvizio			DAB	
Ampliamento volume	-MA lga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzoll**


Indirizzo/Localita' : **Triangle**

P.ed./ P.f. : **2572**

Edificio N. **148**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**260**

Edificio N. **149**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**2661/49**

Edificio N. **150**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Feudi**


P.ed./ P.f. :**2661/70**

Edificio N. **151**

VARIANTE 2013



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG VARIANTE 2013

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio				
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RINATURALIZZAZIONE DEL SITO SENZA RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**336**

Edificio N. **152**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**208/4**

Edificio N. **153**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cenglina**

P.ed./ P.f. :**255**

Edificio N. **154**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/9 - 261**

Edificio N. **155**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MA lga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ TU ristico- R icettivo/di SE rvizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			PGH
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	-AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ TU ristico- R icettivo/di SE rvizio			DAB	
Ampliamento volume	-MA lga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' : **Triangle**

P.ed./ P.f. : **210/7**

Edificio N. **156**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**2661/14**

Edificio N. **157**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/13 - 263**

Edificio N. **158**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			PGH
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
					RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				VAA
					VEA
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**309**

Edificio N. **159**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**2661/16**

Edificio N. **160**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cenglina**

P.ed./ P.f. :**2661/18**

Edificio N. **161**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Maso**

P.ed./ P.f. :**175/5**

Edificio N. **162**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudo-Borsat**

P.ed./ P.f. :**277**

Edificio N. **163**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Porcela**

P.ed./ P.f. :**166/22**

Edificio N. **164**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Core**

P.ed./ P.f. :**142**

Edificio N. **165-**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Maso**

P.ed./ P.f. :**253**

Edificio N. **166**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MA lga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)				
Uso attuale	AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ TU ristico- R icettivo/di SE rvizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			VAS	
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VES	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	- Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	-AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ TU ristico- R icettivo/di SE rvizio			DAB	
Ampliamento volume	-MA lga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Salavra**

P.ed./ P.f. :**169/11**

Edificio N. **168**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRA	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAA	
Note				VEA	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Medac**

P.ed./ P.f. :**353**

Edificio N. **170**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/AUTorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio			DAB	
Ampliamento volume	MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina				
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/3**

Edificio N. **171**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MA lga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ TU ristico- R icettivo/di SE rvizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnai/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RAA
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	- Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	-AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ TU ristico- R icettivo/di SE rvizio			DAB	
Ampliamento volume	-MA lga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**338**

Edificio N. **172**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MA lga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ TU ristico- R icettivo/di SE rvizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RAA
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	-AG ricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ TU ristico- R icettivo/di SE rvizio			DAB	
Ampliamento volume	-MA lga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				