



Insedimento storico di:	Roncone
Località	Via Anglone
PRG in vigore	R3b
Riferimenti di analisi	

N. particella ed. o fond.	.106
Data rilievo	Ott. 2013
Rilevatore analisi	Gelmini Eliodoro
Foto archivio nr.	212



Estratto Mappa con N. unità edilizia



Estratto Zonizzazione Insediamento Storico



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

ANALISI

Unità Edilizia Nr.: **212**

PROGETTO

	M1/M2 = Manutenzione R2 = Risanamento R1 = Restauro R3 = Ristrutturazione	
--	--	--

1. Categoria di intervento	R2 = Risanamento R6 = Demolizione senza ric	R3 = Istruttoria R5 = Demolizione con ricostruzione A = Manufatti accessori	R3
----------------------------	--	---	----

--

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd