

Piano Regolatore Generale del Comune di Sella Giudicarie

(Provincia di Trento)



PIANO REGOLATORE GENERALE 2019

PEM - PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO SCHEDE STRALCIATE

Marzo 2021 - Adozione definitiva

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com



Allegato alla delibera di Consiglio n. 9 del 29 marzo 2021

Il Sindaco Il Segretario comunale La delegata alla firma
Franco Bazzoli Vincenzo dr. Todaro Susan Molinari
(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)

BONDO

Nr. Variante	Nr. PEM in cartografia	p.ed. o p.f.	C.C.	Scheda in vigore	Scheda di variante
v81	A._	.154	Bondo	007.PEM.Bo R4	Stralciata
c39	A._		Bondo	075.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	076.PEM.Bo R2	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	077.PEM.Bo R4	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	078.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	079.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	080.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	081.PEM.Bo R2	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	082.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	083.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	084.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	085.PEM.Bo R5	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	086.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	087.PEM.Bo R5	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	088.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	089.PEM.Bo R5	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	090.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	091.PEM.Bo R2	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	092.PEM.Bo R2	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	093.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	094.PEM.Bo R5	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	095.PEM.Bo R4	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	096.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	097.PEM.Bo R2	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	098.PEM.Bo R4	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	117.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	119.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	121.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	122.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	144.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	150.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	151.PEM.Bo R2	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	151.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB
c39	A._		Bondo	169.PEM.Bo R3	Stralciata, si rinvia al PNAB

BREGUZZO

Nr. Variante	Nr. PEM in cartografia	p.ed. o p.f.	C.C.	Scheda in vigore	Scheda di variante
c39	B._		Breguzzo	105.PEM.BR R2	Stralciata, si rinvia al PNAB

Piano Regolatore Generale del Comune di Sella Giudicarie

(Provincia di Trento)



PIANO REGOLATORE GENERALE 2019


PEM - PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO SCHEDE OGGETTO DI VARIANTE


Marzo 2021 - Adozione definitiva

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com



SCHEDE STRALCIATE

<p>Comune di Bondo Schedatura patrimonio edilizio montano</p> <p>Scheda n° 7 Variante v82/2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Comunità</td> <td>Comunità delle Giudicarie</td> <td style="width: 50%;">Rilevatore</td> <td>Ing. Luca Poli</td> </tr> <tr> <td>Comune</td> <td>Bondo</td> <td>Comune Catast.</td> <td>Bondo</td> </tr> <tr> <td>Indirizzo/Località</td> <td>Fiana</td> <td>Quadro di mappa</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Data rilievo</td> <td>19/10/2005</td> <td>Particella</td> <td>154</td> </tr> </table> <div style="margin-top: 10px;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">  <div style="width: 150px;"></div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Studio Tecnico arch. Sergio Niccolini - Salita Giardua, 10 - 38122 - Trento</p> </div>	Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli	Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo	Indirizzo/Località	Fiana	Quadro di mappa	47	Data rilievo	19/10/2005	Particella	154	<p>Comune di Bondo Schedatura patrimonio edilizio montano</p> <p>Scheda N° 7 Variante v82/2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Analisi</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipologia funzionale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Destinazione d'uso attuale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Epoca di costruzione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipologia architettonica</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stato di conservazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Grado di utilizzo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vincoli legislativi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Note:</td> </tr> <tr> <td>Caratteristiche edificio</td> <td>Numero di piani</td> </tr> <tr> <td>Tipologia copertura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Struttura del tetto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manto di copertura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo di portali</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo di serramenti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ante d'oscurò</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inferriate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finitura esterna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interventi sulla volumetria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accessi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altri elementi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reti tecnologiche</td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Assente</td> </tr> <tr> <td>Acque reflue</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pertinenze</td> <td>A verde</td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada comunale</td> </tr> <tr> <td>Tipologia edilizia</td> <td>Nucleo primitivo</td> </tr> <tr> <td>Elementi aggiuntivi</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Progetto</th> </tr> <tr> <td>Tipologia di intervento</td> <td>Ricostruzione</td> </tr> <tr> <td>Destinazione d'uso</td> <td>Residenziale saltuario</td> </tr> <tr> <td>Aumento di volume (mc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modalità ampliamenti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vincoli legislativi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pertinenze</td> <td>A verde</td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada comunale</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">14</p>	Analisi		Tipologia funzionale		Destinazione d'uso attuale		Epoca di costruzione		Tipologia architettonica		Stato di conservazione		Grado di utilizzo		Vincoli legislativi		Note:		Caratteristiche edificio	Numero di piani	Tipologia copertura		Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		Struttura del tetto		Manto di copertura		Tipo di portali		Tipo di serramenti		Ante d'oscurò		Inferriate		Finitura esterna		Interventi sulla volumetria		Accessi		Altri elementi		Reti tecnologiche	Acqua		Assente	Acque reflue		Pertinenze	A verde	Strade di accesso	Strada comunale	Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Elementi aggiuntivi		Progetto		Tipologia di intervento	Ricostruzione	Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	Aumento di volume (mc)		Modalità ampliamenti		Vincoli legislativi		Pertinenze	A verde	Strade di accesso	Strada comunale
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli																																																																																								
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo																																																																																								
Indirizzo/Località	Fiana	Quadro di mappa	47																																																																																								
Data rilievo	19/10/2005	Particella	154																																																																																								
Analisi																																																																																											
Tipologia funzionale																																																																																											
Destinazione d'uso attuale																																																																																											
Epoca di costruzione																																																																																											
Tipologia architettonica																																																																																											
Stato di conservazione																																																																																											
Grado di utilizzo																																																																																											
Vincoli legislativi																																																																																											
Note:																																																																																											
Caratteristiche edificio	Numero di piani																																																																																										
Tipologia copertura																																																																																											
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti																																																																																											
Struttura del tetto																																																																																											
Manto di copertura																																																																																											
Tipo di portali																																																																																											
Tipo di serramenti																																																																																											
Ante d'oscurò																																																																																											
Inferriate																																																																																											
Finitura esterna																																																																																											
Interventi sulla volumetria																																																																																											
Accessi																																																																																											
Altri elementi																																																																																											
Reti tecnologiche	Acqua																																																																																										
	Assente																																																																																										
Acque reflue																																																																																											
Pertinenze	A verde																																																																																										
Strade di accesso	Strada comunale																																																																																										
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo																																																																																										
Elementi aggiuntivi																																																																																											
Progetto																																																																																											
Tipologia di intervento	Ricostruzione																																																																																										
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario																																																																																										
Aumento di volume (mc)																																																																																											
Modalità ampliamenti																																																																																											
Vincoli legislativi																																																																																											
Pertinenze	A verde																																																																																										
Strade di accesso	Strada comunale																																																																																										


<p>Comune di Bondo Schedatura patrimonio edilizio montano</p> <p>Scheda n° 75 Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Comunità</td> <td>Comunità delle Giudicarie</td> <td style="width: 50%;">Rilevatore</td> <td>Ing. Luca Poli</td> </tr> <tr> <td>Comune</td> <td>Bondo</td> <td>Comune Catast.</td> <td>Bondo</td> </tr> <tr> <td>Indirizzo/Località</td> <td>Melgoia</td> <td>Quadro di mappa</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Data rilievo</td> <td>25/07/2002</td> <td>Particella</td> <td>189/2</td> </tr> </table> <div style="margin-top: 10px;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Studio Tecnico arch. Sergio Niccolini - Salita Giardua, 10 - 38122 - Trento</p> </div> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Comune di Bondo Schedatura patrimonio edilizio montano</p> <p>Scheda N° 75 Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Analisi</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipologia funzionale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Destinazione d'uso attuale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Epoca di costruzione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipologia architettonica</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stato di conservazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Grado di utilizzo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vincoli legislativi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Note: Il manufatto ricade nel S.I.C. IT3120005 "Adamello"</td> </tr> <tr> <td>Caratteristiche edificio</td> <td>Numero di piani</td> </tr> <tr> <td>Tipologia copertura</td> <td>Uno</td> </tr> <tr> <td>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</td> <td>A due falde</td> </tr> <tr> <td>Struttura del tetto</td> <td>Ortogonalate alle isopise</td> </tr> <tr> <td>Manto di copertura</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Tipo di portali</td> <td>Lamiera zincata o preverniciata</td> </tr> <tr> <td>Ante d'oscurò</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Inferriate</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Finitura esterna</td> <td>Raso sasso</td> </tr> <tr> <td>Interventi sulla volumetria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accessi</td> <td>Piano terra</td> </tr> <tr> <td>Altri elementi</td> <td>Tamponamenti in legno</td> </tr> <tr> <td>Reti tecnologiche</td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Assente</td> </tr> <tr> <td>Acque reflue</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pertinenze</td> <td>A verde</td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada comunale</td> </tr> <tr> <td>Tipologia edilizia</td> <td>Nucleo primitivo</td> </tr> <tr> <td>Elementi aggiuntivi</td> <td>Tipo 10</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Progetto</th> </tr> <tr> <td>Tipologia di intervento</td> <td>Ristrutturazione edilizia parziale</td> </tr> <tr> <td>Destinazione d'uso</td> <td>Residenziale stagionale</td> </tr> <tr> <td>Aumento di volume (mc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modalità ampliamenti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vincoli legislativi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pertinenze</td> <td>A verde</td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada comunale</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">150</p> </td>	Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli	Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo	Indirizzo/Località	Melgoia	Quadro di mappa	10	Data rilievo	25/07/2002	Particella	189/2	<p>Comune di Bondo Schedatura patrimonio edilizio montano</p> <p>Scheda N° 75 Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Analisi</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipologia funzionale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Destinazione d'uso attuale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Epoca di costruzione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipologia architettonica</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stato di conservazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Grado di utilizzo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vincoli legislativi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Note: Il manufatto ricade nel S.I.C. IT3120005 "Adamello"</td> </tr> <tr> <td>Caratteristiche edificio</td> <td>Numero di piani</td> </tr> <tr> <td>Tipologia copertura</td> <td>Uno</td> </tr> <tr> <td>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</td> <td>A due falde</td> </tr> <tr> <td>Struttura del tetto</td> <td>Ortogonalate alle isopise</td> </tr> <tr> <td>Manto di copertura</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Tipo di portali</td> <td>Lamiera zincata o preverniciata</td> </tr> <tr> <td>Ante d'oscurò</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Inferriate</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Finitura esterna</td> <td>Raso sasso</td> </tr> <tr> <td>Interventi sulla volumetria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accessi</td> <td>Piano terra</td> </tr> <tr> <td>Altri elementi</td> <td>Tamponamenti in legno</td> </tr> <tr> <td>Reti tecnologiche</td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Assente</td> </tr> <tr> <td>Acque reflue</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pertinenze</td> <td>A verde</td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada comunale</td> </tr> <tr> <td>Tipologia edilizia</td> <td>Nucleo primitivo</td> </tr> <tr> <td>Elementi aggiuntivi</td> <td>Tipo 10</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Progetto</th> </tr> <tr> <td>Tipologia di intervento</td> <td>Ristrutturazione edilizia parziale</td> </tr> <tr> <td>Destinazione d'uso</td> <td>Residenziale stagionale</td> </tr> <tr> <td>Aumento di volume (mc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modalità ampliamenti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vincoli legislativi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pertinenze</td> <td>A verde</td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada comunale</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">150</p>	Analisi		Tipologia funzionale		Destinazione d'uso attuale		Epoca di costruzione		Tipologia architettonica		Stato di conservazione		Grado di utilizzo		Vincoli legislativi		Note: Il manufatto ricade nel S.I.C. IT3120005 "Adamello"		Caratteristiche edificio	Numero di piani	Tipologia copertura	Uno	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	A due falde	Struttura del tetto	Ortogonalate alle isopise	Manto di copertura	Legno	Tipo di portali	Lamiera zincata o preverniciata	Ante d'oscurò	Legno	Inferriate	Legno	Finitura esterna	Raso sasso	Interventi sulla volumetria		Accessi	Piano terra	Altri elementi	Tamponamenti in legno	Reti tecnologiche	Acqua		Assente	Acque reflue		Pertinenze	A verde	Strade di accesso	Strada comunale	Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Elementi aggiuntivi	Tipo 10	Progetto		Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	Destinazione d'uso	Residenziale stagionale	Aumento di volume (mc)		Modalità ampliamenti		Vincoli legislativi		Pertinenze	A verde	Strade di accesso	Strada comunale
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli																																																																																						
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo																																																																																						
Indirizzo/Località	Melgoia	Quadro di mappa	10																																																																																						
Data rilievo	25/07/2002	Particella	189/2																																																																																						
Analisi																																																																																									
Tipologia funzionale																																																																																									
Destinazione d'uso attuale																																																																																									
Epoca di costruzione																																																																																									
Tipologia architettonica																																																																																									
Stato di conservazione																																																																																									
Grado di utilizzo																																																																																									
Vincoli legislativi																																																																																									
Note: Il manufatto ricade nel S.I.C. IT3120005 "Adamello"																																																																																									
Caratteristiche edificio	Numero di piani																																																																																								
Tipologia copertura	Uno																																																																																								
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	A due falde																																																																																								
Struttura del tetto	Ortogonalate alle isopise																																																																																								
Manto di copertura	Legno																																																																																								
Tipo di portali	Lamiera zincata o preverniciata																																																																																								
Ante d'oscurò	Legno																																																																																								
Inferriate	Legno																																																																																								
Finitura esterna	Raso sasso																																																																																								
Interventi sulla volumetria																																																																																									
Accessi	Piano terra																																																																																								
Altri elementi	Tamponamenti in legno																																																																																								
Reti tecnologiche	Acqua																																																																																								
	Assente																																																																																								
Acque reflue																																																																																									
Pertinenze	A verde																																																																																								
Strade di accesso	Strada comunale																																																																																								
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo																																																																																								
Elementi aggiuntivi	Tipo 10																																																																																								
Progetto																																																																																									
Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale																																																																																								
Destinazione d'uso	Residenziale stagionale																																																																																								
Aumento di volume (mc)																																																																																									
Modalità ampliamenti																																																																																									
Vincoli legislativi																																																																																									
Pertinenze	A verde																																																																																								
Strade di accesso	Strada comunale																																																																																								


Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Schedatura patrimonio edificio montano	
Scheda n°	76	Scheda N° 76	
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval	Quadro di mappa	15
Data rilievo	25/07/2002	Particella	189/3
<p> Studio Tecnico arch. Sergio Niccolini - Salta Giardina, 10 - 38122 - Trento</p> <p style="text-align: center;">151</p>			

Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Schedatura patrimonio edificio montano	
Scheda n°	76	Scheda N° 76	
Analisi			
Tipologia funzionale		Casa da mont	
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario	
Epoca di costruzione		Fra il 1860 e il 1939	
Tipologia architettonica		Modificata	
Stato di conservazione		Discreto	
Grado di utilizzo		In uso temporaneo	
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio		Numero di piani	Lino più mezzo
		Tipologia copertura	A due falde
		Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto
		Struttura del tetto	Legno
		Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
		Tipo di portali	Pietra
		Tipo di serramenti	Legno
		Ante d'oscurò	Legno
		Inferriate	
		Finitura esterna	Malta cementizia
		Interventi sulla volumetria	Piano terra - primo piano
		Accessi	Tamponamenti in legno - Tettoie
		Altri elementi	
Reti tecnologiche		Acqua	Vasca di accumulo
		Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		A verde	
Strade di accesso		Strada comunale	
Tipologia edilizia		Nucleo primitivo	Type 1
		Elementi aggiuntivi	Type B1
Progetto			
Tipologia di intervento		Risanamento conservativo	
Destinazione d'uso		Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)			
Modalità ampliamenti			
Vincoli legislativi			
Pertinenze		A verde	
Strade di accesso		Strada comunale	
<p> Studio Tecnico arch. Sergio Niccolini - Salta Giardina, 10 - 38122 - Trento</p> <p style="text-align: center;">152</p>			

Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Schedatura patrimonio edificio montano	
Scheda n°	77	Scheda N° 77	
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval	Quadro di mappa	15
Data rilievo	25/07/2002	Particella	191/1
<p> Studio Tecnico arch. Sergio Niccolini - Salta Giardina, 10 - 38122 - Trento</p> <p style="text-align: center;">153</p>			

Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Schedatura patrimonio edificio montano	
Scheda n°	77	Scheda N° 77	
Analisi			
Tipologia funzionale		Edificio da recuperare	
Destinazione d'uso attuale			
Epoca di costruzione			
Tipologia architettonica			
Stato di conservazione		Cattivo	
Grado di utilizzo		In abbandono	
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio		Numero di piani	
		Tipologia copertura	
		Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
		Struttura del tetto	
		Manto di copertura	
		Tipo di portali	
		Tipo di serramenti	
		Ante d'oscurò	
		Inferriate	
		Finitura esterna	
		Interventi sulla volumetria	
		Accessi	
		Altri elementi	
Reti tecnologiche		Acqua	Assente
		Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde	
Strade di accesso		Strada comunale	
Tipologia edilizia		Nucleo primitivo	
		Elementi aggiuntivi	
Progetto			
Tipologia di intervento		Ricostruzione	
Destinazione d'uso		Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)			
Modalità ampliamenti			
Vincoli legislativi		Forometria: vedi schemi manuale tipologico	
Pertinenze		A verde	
Strade di accesso		Strada comunale	
<p> Studio Tecnico arch. Sergio Niccolini - Salta Giardina, 10 - 38122 - Trento</p> <p style="text-align: center;">154</p>			

Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB																																																										
		Schedatura patrimonio edificio montano																																																										
Scheda n°		78	STRALCIATA																																																									
Comunità		Comunità delle Giudicarie																																																										
Comune		Bondo																																																										
Indirizzo/Località		Candeval																																																										
Data rilievo		25/07/2002																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Rilevatore</td> <td>Ing. Luca Poli</td> </tr> <tr> <td>Comune Catast.</td> <td>Bondo</td> </tr> <tr> <td>Quadro di mappa</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Particella</td> <td>.191/2</td> </tr> </table>		Rilevatore	Ing. Luca Poli	Comune Catast.	Bondo	Quadro di mappa	15	Particella	.191/2																																																			
Rilevatore	Ing. Luca Poli																																																											
Comune Catast.	Bondo																																																											
Quadro di mappa	15																																																											
Particella	.191/2																																																											
																																																												
																																																												
Analisi																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia funzionale</td> <td>Casa da monte</td> </tr> <tr> <td>Destinazione d'uso attuale</td> <td>Residenziale saltuario</td> </tr> <tr> <td>Epoca di costruzione</td> <td>Fra il 1860 e il 1939</td> </tr> <tr> <td>Tipologia architettonica</td> <td>Trasformata</td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione</td> <td>Buono</td> </tr> <tr> <td>Grado di utilizzo</td> <td>In uso temporaneo</td> </tr> <tr> <td>Vincoli legislativi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Note:</td> <td></td> </tr> </table>				Tipologia funzionale	Casa da monte	Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario	Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939	Tipologia architettonica	Trasformata	Stato di conservazione	Buono	Grado di utilizzo	In uso temporaneo	Vincoli legislativi		Note:																																										
Tipologia funzionale	Casa da monte																																																											
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario																																																											
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939																																																											
Tipologia architettonica	Trasformata																																																											
Stato di conservazione	Buono																																																											
Grado di utilizzo	In uso temporaneo																																																											
Vincoli legislativi																																																												
Note:																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Caratteristiche edificio</td> <td>Numero di piani</td> <td>Uno più mezzo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tipologia copertura</td> <td>A due falde</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</td> <td>Misto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Struttura del tetto</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Manto di copertura</td> <td>Lamiera zincata o preverniciata</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tipo di portali</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tipo di serramenti</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ante d'oscurò</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Inferriate</td> <td>Ferro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Finitura esterna</td> <td>Malta cementizia</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Interventi sulla volumetria</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Accessi</td> <td>Piano terra</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altri elementi</td> <td>Tamponamenti in legno</td> </tr> <tr> <td>Reti tecnologiche</td> <td>Acqua</td> <td>Vasca di accumulo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Acque reflue</td> <td>A dispersione</td> </tr> <tr> <td>Pertinenze</td> <td>A verde</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada comunale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipologia edilizia</td> <td>Nucleo primitivo</td> <td>Tipo 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elementi aggiuntivi</td> <td>Tipo A1</td> </tr> </table>				Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo		Tipologia copertura	A due falde		Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto		Struttura del tetto	Legno		Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata		Tipo di portali	Legno		Tipo di serramenti	Legno		Ante d'oscurò	Legno		Inferriate	Ferro		Finitura esterna	Malta cementizia		Interventi sulla volumetria			Accessi	Piano terra		Altri elementi	Tamponamenti in legno	Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo		Acque reflue	A dispersione	Pertinenze	A verde		Strade di accesso	Strada comunale		Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1		Elementi aggiuntivi	Tipo A1
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo																																																										
	Tipologia copertura	A due falde																																																										
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto																																																										
	Struttura del tetto	Legno																																																										
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata																																																										
	Tipo di portali	Legno																																																										
	Tipo di serramenti	Legno																																																										
	Ante d'oscurò	Legno																																																										
	Inferriate	Ferro																																																										
	Finitura esterna	Malta cementizia																																																										
	Interventi sulla volumetria																																																											
	Accessi	Piano terra																																																										
	Altri elementi	Tamponamenti in legno																																																										
Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo																																																										
	Acque reflue	A dispersione																																																										
Pertinenze	A verde																																																											
Strade di accesso	Strada comunale																																																											
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1																																																										
	Elementi aggiuntivi	Tipo A1																																																										
Progetto																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di intervento</td> <td>Ristrutturazione edilizia parziale</td> <td>R3p</td> </tr> <tr> <td>Destinazione d'uso</td> <td>Residenziale saltuario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aumento di volume (mc)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modalità ampliamenti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vincoli legislativi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pertinenze</td> <td>A verde</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada comunale</td> <td></td> </tr> </table>				Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p	Destinazione d'uso	Residenziale saltuario		Aumento di volume (mc)			Modalità ampliamenti			Vincoli legislativi			Pertinenze	A verde		Strade di accesso	Strada comunale																																					
Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p																																																										
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario																																																											
Aumento di volume (mc)																																																												
Modalità ampliamenti																																																												
Vincoli legislativi																																																												
Pertinenze	A verde																																																											
Strade di accesso	Strada comunale																																																											


Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB																																																										
		Schedatura patrimonio edificio montano																																																										
Scheda n°		79	STRALCIATA																																																									
Comunità		Comunità delle Giudicarie																																																										
Comune		Bondo																																																										
Indirizzo/Località		Candeval																																																										
Data rilievo		25/07/2002																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Rilevatore</td> <td>Ing. Luca Poli</td> </tr> <tr> <td>Comune Catast.</td> <td>Bondo</td> </tr> <tr> <td>Quadro di mappa</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Particella</td> <td>.193/1 .193/2</td> </tr> </table>		Rilevatore	Ing. Luca Poli	Comune Catast.	Bondo	Quadro di mappa	15	Particella	.193/1 .193/2																																																			
Rilevatore	Ing. Luca Poli																																																											
Comune Catast.	Bondo																																																											
Quadro di mappa	15																																																											
Particella	.193/1 .193/2																																																											
																																																												
																																																												
Analisi																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia funzionale</td> <td>Casa da monte</td> </tr> <tr> <td>Destinazione d'uso attuale</td> <td>Residenziale saltuario</td> </tr> <tr> <td>Epoca di costruzione</td> <td>Fra il 1860 e il 1939</td> </tr> <tr> <td>Tipologia architettonica</td> <td>Alterata</td> </tr> <tr> <td>Stato di conservazione</td> <td>Buono</td> </tr> <tr> <td>Grado di utilizzo</td> <td>In uso temporaneo</td> </tr> <tr> <td>Vincoli legislativi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Note:</td> <td></td> </tr> </table>				Tipologia funzionale	Casa da monte	Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario	Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939	Tipologia architettonica	Alterata	Stato di conservazione	Buono	Grado di utilizzo	In uso temporaneo	Vincoli legislativi		Note:																																										
Tipologia funzionale	Casa da monte																																																											
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario																																																											
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939																																																											
Tipologia architettonica	Alterata																																																											
Stato di conservazione	Buono																																																											
Grado di utilizzo	In uso temporaneo																																																											
Vincoli legislativi																																																												
Note:																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Caratteristiche edificio</td> <td>Numero di piani</td> <td>Due</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tipologia copertura</td> <td>A due falde</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</td> <td>Ortogonalie alle isocipse</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Struttura del tetto</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Manto di copertura</td> <td>Cotto (marsigliesi, ...)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tipo di portali</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tipo di serramenti</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ante d'oscurò</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Inferriate</td> <td>Ferro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Finitura esterna</td> <td>Sasso a vista</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Interventi sulla volumetria</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Accessi</td> <td>Piano terra</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altri elementi</td> <td>Tamponamenti in legno</td> </tr> <tr> <td>Reti tecnologiche</td> <td>Acqua</td> <td>Vasca di accumulo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Acque reflue</td> <td>A dispersione</td> </tr> <tr> <td>Pertinenze</td> <td>A verde</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada comunale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipologia edilizia</td> <td>Nucleo primitivo</td> <td>Tipo 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elementi aggiuntivi</td> <td></td> </tr> </table>				Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due		Tipologia copertura	A due falde		Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonalie alle isocipse		Struttura del tetto	Legno		Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)		Tipo di portali	Legno		Tipo di serramenti	Legno		Ante d'oscurò	Legno		Inferriate	Ferro		Finitura esterna	Sasso a vista		Interventi sulla volumetria			Accessi	Piano terra		Altri elementi	Tamponamenti in legno	Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo		Acque reflue	A dispersione	Pertinenze	A verde		Strade di accesso	Strada comunale		Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3		Elementi aggiuntivi	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due																																																										
	Tipologia copertura	A due falde																																																										
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonalie alle isocipse																																																										
	Struttura del tetto	Legno																																																										
	Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)																																																										
	Tipo di portali	Legno																																																										
	Tipo di serramenti	Legno																																																										
	Ante d'oscurò	Legno																																																										
	Inferriate	Ferro																																																										
	Finitura esterna	Sasso a vista																																																										
	Interventi sulla volumetria																																																											
	Accessi	Piano terra																																																										
	Altri elementi	Tamponamenti in legno																																																										
Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo																																																										
	Acque reflue	A dispersione																																																										
Pertinenze	A verde																																																											
Strade di accesso	Strada comunale																																																											
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3																																																										
	Elementi aggiuntivi																																																											
Progetto																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di intervento</td> <td>Ristrutturazione edilizia totale</td> <td>R3t</td> </tr> <tr> <td>Destinazione d'uso</td> <td>Residenziale saltuario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aumento di volume (mc)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modalità ampliamenti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vincoli legislativi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pertinenze</td> <td>A verde</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada comunale</td> <td></td> </tr> </table>				Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t	Destinazione d'uso	Residenziale saltuario		Aumento di volume (mc)			Modalità ampliamenti			Vincoli legislativi			Pertinenze	A verde		Strade di accesso	Strada comunale																																					
Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t																																																										
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario																																																											
Aumento di volume (mc)																																																												
Modalità ampliamenti																																																												
Vincoli legislativi																																																												
Pertinenze	A verde																																																											
Strade di accesso	Strada comunale																																																											

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB			
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	Scheda N° 80	
Scheda n°	80	STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval	Quadro di mappa	15
Data rilievo	25/07/2002	Particella	196/2

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB		
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	Scheda N° 80
Analisi		
Tipologia funzionale		
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione		
Grado di utilizzo		
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio		
Numero di piani		
Tipologia copertura		
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
Struttura del tetto		
Manto di copertura		
Tipo di portali		
Tipo di serramenti		
Ante d'oscurò		
Inferriate		
Finitura esterna		
Interventi sulla volumetria		
Accessi		
Altri elementi		
Reti tecnologiche		
Acqua		
Acque reflue		
Pertinenze		
Strade di accesso		
Tipologia edilizia		
Nucleo primitivo		
Elementi aggiuntivi		
Progetto		
Tipologia di intervento		
Ristrutturazione edilizia parziale [R3p]		
Destinazione d'uso		
Residenziale saltuario		
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
A verde		
Strade di accesso		
Ristrutturazione edilizia parziale [R3p]		



Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB			
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	Scheda N° 81	
Scheda n°	81	STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval	Quadro di mappa	15
Data rilievo	25/07/2002	Particella	196/3

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB		
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	Scheda N° 81
Analisi		
Tipologia funzionale		
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione		
Grado di utilizzo		
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio		
Numero di piani		
Tipologia copertura		
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
Struttura del tetto		
Manto di copertura		
Tipo di portali		
Tipo di serramenti		
Ante d'oscurò		
Inferriate		
Finitura esterna		
Interventi sulla volumetria		
Accessi		
Altri elementi		
Reti tecnologiche		
Acqua		
Acque reflue		
Pertinenze		
Strade di accesso		
Tipologia edilizia		
Nucleo primitivo		
Elementi aggiuntivi		
Progetto		
Tipologia di intervento		
Risanamento conservativo [R2]		
Destinazione d'uso		
Residenziale saltuario		
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
A verde		
Strade di accesso		
Risanamento conservativo [R2]		

Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Schedatura patrimonio edilizio montano	
Scheda n°		82	
STRALCIATA			
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval	Quadro di mappa	14
Data rilievo	16/05/2003	Particella	196/4
			
			


Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Schedatura patrimonio edilizio montano	
Analisi		STRALCIATA	
Tipologia funzionale	Casa da monte		
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario		
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939		
Tipologia architettonica	Trasformata		
Stato di conservazione	Buono		
Grado di utilizzo	In uso temporaneo		
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo	
	Tipologia copertura	A due falde	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto	
	Struttura del tetto	Legno	
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata	
	Tipo di portali	Legno	
	Tipo di serramenti	Legno	
	Ante d'oscuramento	Legno	
	Inferriate		
	Finitura esterna	Raso sasso	
	Interventi sulla volumetria		
	Accessi	Piano terra - primo piano	
	Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo	
	Acque reflue	A dispersione	
Pertinenze	A verde		
Strade di accesso	Strada privata		
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1	
	Elementi aggiuntivi	Tipo B2	



Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Scheda N° 82	
Progetto			
Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale [R3p]		
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario		
Aumento di volume (mc)			
Modalità ampliamenti			
Vincoli legislativi			
Pertinenze	A verde		
Strade di accesso	Strada privata		



Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Schedatura patrimonio edilizio montano	
Scheda n°		83	
STRALCIATA			
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval	Quadro di mappa	14
Data rilievo	25/07/2002	Particella	196/5
			
			

Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Scheda N° 83	
Analisi		STRALCIATA	
Tipologia funzionale	Casa da monte		
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario		
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939		
Tipologia architettonica	Trasformata		
Stato di conservazione	Buono		
Grado di utilizzo	In uso temporaneo		
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo	
	Tipologia copertura	A due falde	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonalie alle isoline	
	Struttura del tetto	Legno	
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata	
	Tipo di portali	Granito	
	Tipo di serramenti	Legno	
	Ante d'oscuramento	Legno	
	Inferriate		
	Finitura esterna	Malta cementizia	
	Interventi sulla volumetria		
	Accessi	Piano terra	
	Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo	
	Acque reflue	A dispersione	
Pertinenze	A verde		
Strade di accesso	Strada privata		
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 4	
	Elementi aggiuntivi	Tipo A1	

Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Scheda N° 83	
Progetto			
Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale [R3p]		
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario		
Aumento di volume (mc)			
Modalità ampliamenti			
Vincoli legislativi			
Pertinenze	A verde		
Strade di accesso	Strada privata		


Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda n°	84
STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie
Comune	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval
Data rilievo	25/07/2002
Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune Catast.	Bondo
Quadro di mappa	14
Particella	196/6
 	
	
	
Analisi	
Tipologia funzionale	
Cascinello	
Destinazione d'uso attuale	
Deposito	
Epoca di costruzione	
Posteriore al 1939	
Tipologia architettonica	
Originale	
Stato di conservazione	
Buono	
Grado di utilizzo	
In uso temporaneo	
Vincoli legislativi	
Note:	
Caratteristiche edificio	
Numero di piani	
Uno	
Tipologia copertura	
A falda unica	
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
Parallela alle isoline	
Struttura del tetto	
Legno	
Manto di copertura	
Lamiera zincata o preverniciata	
Tipo di portali	
Legno	
Tipo di serramenti	
Legno	
Ante d'oscuramento	
Inferriate	
Finitura esterna	
Malta cementizia	
Interventi sulla volumetria	
Accessi	
Piano terra	
Altri elementi	
Reti tecnologiche	
Acqua	
Assente	
Acque reflue	
Assente	
Pertinenze	
A verde	
Strade di accesso	
Strada privata	
Tipologia edilizia	
Nucleo primitivo	
Elementi aggiuntivi	
Tipo 11	
Progetto	
Tipologia di intervento	
Ristrutturazione edilizia totale	
Destinazione d'uso	
Deposito	
Aumento di volume (mc)	
Modalità ampliamenti	
Vincoli legislativi	
Pertinenze	
A verde	
Strade di accesso	
Strada privata	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda n°	85
STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie
Comune	Bondo
Indirizzo/Località	Porcil
Data rilievo	25/07/2002
Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune Catast.	Bondo
Quadro di mappa	14
Particella	196/7
 	
	
	
Analisi	
Tipologia funzionale	
Rudere	
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	
Grado di utilizzo	
Vincoli legislativi	
Note:	
Caratteristiche edificio	
Numero di piani	
Tipologia copertura	
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
Struttura del tetto	
Manto di copertura	
Tipo di portali	
Tipo di serramenti	
Ante d'oscuramento	
Inferriate	
Finitura esterna	
Interventi sulla volumetria	
Accessi	
Altri elementi	
Reti tecnologiche	
Acqua	
Assente	
Acque reflue	
Assente	
Pertinenze	
A verde	
Strade di accesso	
Nessuna	
Tipologia edilizia	
Nucleo primitivo	
Elementi aggiuntivi	
Tipo 11	
Progetto	
Tipologia di intervento	
Demolizione senza ricostruzione	
Destinazione d'uso	
Aumento di volume (mc)	
Modalità ampliamenti	
Vincoli legislativi	
Pertinenze	
Strade di accesso	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda n°	86
STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie
Comune	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval
Data rilievo	25/07/2002
Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune Catast.	Bondo
Quadro di mappa	14
Particella	197/2
	
	
	



Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Analisi	STRALCIATA
Tipologia funzionale	Casa da mont.
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Discreto
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	
Note:	
Caratteristiche edificio	Numero di piani: Due Tipologia copertura: A due falde Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti: Ortagonale alle isoipse Struttura del tetto: Legno Manto di copertura: Lamiera zincata o preverniciata Tipo di portali: Cemento Tipo di serramenti: Legno Ante d'oscur: Inferriate: Finitura esterna: Malta cementizia Interventi sulla volumetria: Accessi: Piano terra - primo piano Altri elementi:
Reti tecnologiche	Acqua: Vasca di accumulo Acque reflue: A dispersione
Pertinenze	A verde
Strade di accesso	Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo: Tipo 5 Elementi aggiuntivi: Tipo E2

Progetto	
Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario
Aumento di volume (mc)	
Modalità ampliamenti	
Vincoli legislativi	
Pertinenze	A verde
Strade di accesso	Strada comunale

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda n°	87
STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie
Comune	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval
Data rilievo	08/10/2002
Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune Catast.	Bondo
Quadro di mappa	9
Particella	197/3
	
	
	


Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Analisi	STRALCIATA
Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	
Note:	
Caratteristiche edificio	Numero di piani: Tipologia copertura: Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti: Struttura del tetto: Manto di copertura: Tipo di portali: Tipo di serramenti: Ante d'oscur: Inferriate: Finitura esterna: Interventi sulla volumetria: Accessi: Altri elementi:
Reti tecnologiche	Acqua: Assente Acque reflue: Assente
Pertinenze	A verde
Strade di accesso	Nessuna
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo: Elementi aggiuntivi:

Progetto	
Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione
Destinazione d'uso	
Aumento di volume (mc)	
Modalità ampliamenti	
Vincoli legislativi	
Pertinenze	
Strade di accesso	

Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Schedatura patrimonio edilizio montano	
		Scheda N° 88	
Scheda n°	88	STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Porcil	Quadro di mappa	14
Data rilievo	25/07/2002	Particella	199/1
			
			

Analisi		
Tipologia funzionale	Casa da monte	
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario	
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939	
Tipologia architettonica	Trasformata	
Stato di conservazione	Buono	
Grado di utilizzo	In uso temporaneo	
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonal alle isopse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuramento	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 6
	Elementi aggiuntivi	

Progetto		
Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Schedatura patrimonio edilizio montano	
		Scheda N° 89	
Scheda n°	89	STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Porcil	Quadro di mappa	14
Data rilievo	25/07/2002	Particella	199/2
			
			

Analisi		
Tipologia funzionale	Rudere	
Destinazione d'uso		
Epoca di costruzione		
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione		
Grado di utilizzo		
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuramento	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Nessuna	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	

Progetto		
Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R5
Destinazione d'uso		
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB			
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	Scheda N° 90	
Scheda n°	90	STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Locality	Porci	Quadro di mappa	9
Data rilievo	25/07/2002	Particella	.199/4


Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB		
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	Scheda N° 90
Analisi	STRALCIATA	
Tipologia funzionale	Casa da mont.	
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario	
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939	
Tipologia architettonica	Trasformata	
Stato di conservazione	Buono	
Grado di utilizzo	In uso temporaneo	
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonalie alle isopise
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscur.	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 5
	Elementi aggiuntivi	Tipo A2
Progetto		
Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB			
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	Scheda N° 91	
Scheda n°	91	STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Locality	Porci	Quadro di mappa	9
Data rilievo	25/07/2002	Particella	.200

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB		
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	Scheda N° 91
Analisi	STRALCIATA	
Tipologia funzionale	Casa da mont.	
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario	
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939	
Tipologia architettonica	Modificata	
Stato di conservazione	Discreto	
Grado di utilizzo	In uso temporaneo	
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonalie alle isopise
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Misto
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscur.	
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	Tipo B1
Progetto		
Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB			
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano		Scheda N° 92
Scheda n°	92	STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Porcil	Quadro di mappa	9
Data rilievo	25/07/2002	Particella	201







Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB

Comune di Bondo

Schedatura patrimonio edilizio montano

Scheda N° 92

Analisi

STRALCIATA

Tipologia funzionale
Destinazione d'uso attuale
Epoca di costruzione
Tipologia architettonica
Stato di conservazione
Grado di utilizzo
Vincoli legislativi
Note:

Casa da monte
Residenziale saltuario
Fra il 1860 e il 1939
Trasformata
Buono
In uso temporaneo

Caratteristiche edificio	Numeri di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isocipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurò	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo
	Acque reflue	A dispersione

Pertinenze
Strade di accesso
Tipologia edilizia
Nucleo primitivo


A verde
Strada comunale
Tipo 1

Progetto


Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (imc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB			
Comune di Bondo		Schedatura patrimonio edilizio montano	Scheda N° 93
Scheda n°	93	STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Porcili	Quadro di mappa	9
Data rilievo	25/07/2002	Particella	203/1









Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB

Comune di Bondo

Schedatura patrimonio edilizio montano

Scheda N° 93

Analisi

STRALCIATA

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	
Note:	

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurò	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno - Volumi aggiuntivi


Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo
	Acque reflue	A dispersione


Pertinenze	A verde
Strade di accesso	Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo

Elementi aggiuntivi	Tipo 1


Progetto


Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB		
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	
Scheda n°	94	
STRALCIATA		
Comunità	Comunità delle Giudicarie	
Comune	Bondo	
Indirizzo/Località	Porcil	
Data rilievo	08/10/2002	
Rilevatore	Ing. Luca Poli	
Comune Catast.	Bondo	
Quadro di mappa	9	
Particella	203/2	
 		
 		
Analisi		
Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB		
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	
Scheda N° 94	STRALCIATA	
Tipologia funzionale	Rudere	
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		
Tipologia architettonica	Cattivo	
Stato di conservazione	In abbandono	
Grado di utilizzo		
Vincoli legislativi		
Note:	Il manufatto ricade nel S.I.C. IT3120005 "Adamello"	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
Tipologia copertura		
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
Struttura del tetto		
Manto di copertura		
Tipo di portali		
Tipo di serramenti		
Ante d'oscurò		
Inferriate		
Finitura esterna		
Interventi sulla volumetria		
Accessi		
Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Nessuna	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	
Progetto		
Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R5
Destinazione d'uso		
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB		
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	
Scheda n°	95	
STRALCIATA		
Comunità	Comunità delle Giudicarie	
Comune	Bondo	
Indirizzo/Località	Porcil	
Data rilievo	22/10/2002	
Rilevatore	Ing. Luca Poli	
Comune Catast.	Bondo	
Quadro di mappa	9	
Particella	203/3	
 		
 		
Analisi		
Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB		
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano	
Scheda N° 95	STRALCIATA	
Tipologia funzionale	Edificio da recuperare	
Destinazione d'uso		
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	
Tipologia architettonica	Cattivo	
Stato di conservazione	In abbandono	
Grado di utilizzo		
Vincoli legislativi		
Note:	Sedime e base in sasso riconoscibili, facilmente accessibile da strada comunale, ampia pertinenza a prato.	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
Tipologia copertura		
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
Struttura del tetto		
Manto di copertura		
Tipo di portali		
Tipo di serramenti		
Ante d'oscurò		
Inferriate		
Finitura esterna		
Interventi sulla volumetria		
Accessi		
Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	
Progetto		
Tipologia di intervento	Ricostruzione	R4
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi	N2(PEM) - Art. 7 - Modalità d'intervento, comma 2	
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Schedatura patrimonio edificio montano	
		Scheda N° 96	
Scheda n°		96	STRALCIATA
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Porcil	Quadro di mappa	9
Data rilievo	25/07/2002	Particella	204

Analisi

Tipologia funzionale	Cascinello
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	
Note:	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB

Schedatura patrimonio edificio montano

Scheda N° 96


STRALCIATA


Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Orientata alle isocipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuramento	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Sasso a vista
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Comune di Bondo		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
		Schedatura patrimonio edificio montano	
		Scheda N° 97	
Scheda n°		97	STRALCIATA
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Porcil	Quadro di mappa	9
Data rilievo	25/07/2002	Particella	205

Analisi

Tipologia funzionale	Casa da monte
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	
Note:	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB

Schedatura patrimonio edificio montano



Scheda N° 97


STRALCIATA


Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isocipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuramento	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	Tipo A2


Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo		Schedatura patrimonio edificio montano	
Scheda n° 98		Scheda N° 98	
STRALCIATA			
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Malga Stablei	Quadro di mappa	4
Data rilievo	10/11/2005	Particella	219/1
			
			

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo		Schedatura patrimonio edificio montano	
Scheda n° 117		Scheda N° 117	
STRALCIATA			
Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Porcili	Quadro di mappa	14
Data rilievo	31/10/2005	Particella	278
			
			

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda n°	119
STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie
Comune	Bondo
Indirizzo/Località	Porcill
Data rilievo	25/07/2002
Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune Catast.	Bondo
Quadro di mappa	9
Particella	280
 	
Analisi	
Tipologia funzionale	
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	
Grado di utilizzo	
Vincoli legislativi	
<small>Note:</small> Il manufatto ricade nel S.I.C. IT3120005 "Adamello"	
Caratteristiche edificio	Numero di piani Uno più mezzo Tipologia copertura A due falde Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti Ortogonalie alle isoipse Struttura del tetto Legno Manto di copertura Lamiera zincata o preverniciata Tipo di portali Legno Tipo di serramenti Legno Ante d'oscurato Legno Inferriate Finitura esterna Sasso a vista Interventi sulla volumetria Accessi Piano terra Altri elementi Tamponeamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua Vasca di accumulo Acque reflue A dispersione
Pertinenze	A verde
Strade di accesso	Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo Tipo 1 Elementi aggiuntivi Tipo B1
Progetto	
Tipologia di intervento	
Destinazione d'uso	
Aumento di volume (mc)	
Modalità ampliamenti	
Vincoli legislativi	
Pertinenze	
Strade di accesso	
Ristrutturazione edilizia totale	
Ristrutturazione edilizia parziale	
Residenziale saltuario	
Posteriore al 1939	
Originale	
Buono	
In uso temporaneo	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda n°	121
STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie
Comune	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval
Data rilievo	25/07/2002
Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune Catast.	Bondo
Quadro di mappa	15
Particella	282
 	
Analisi	
Tipologia funzionale	
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	
Grado di utilizzo	
Vincoli legislativi	
<small>Note:</small>	
Caratteristiche edificio	Numero di piani Uno più mezzo Tipologia copertura A due falde Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti Misto Struttura del tetto Legno Manto di copertura Lamiera zincata o preverniciata Tipo di portali Legno Tipo di serramenti Legno Ante d'oscurato Legno Inferriate Finitura esterna Raso sasso Interventi sulla volumetria Accessi Piano terra Altri elementi
Reti tecnologiche	Acqua Assente Acque reflue Assente
Pertinenze	A verde
Strade di accesso	Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo Tipo 1 Elementi aggiuntivi Tipo A1
Progetto	
Tipologia di intervento	
Destinazione d'uso	
Aumento di volume (mc)	
Modalità ampliamenti	
Vincoli legislativi	
Pertinenze	
Strade di accesso	
Ristrutturazione edilizia parziale	
Ristrutturazione edilizia totale	
Residenziale saltuario	
Posteriore al 1939	
Originale	
Buono	
In uso temporaneo	

Scheda n°		122		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo		Schedatura patrimonio edilizio montano		Scheda N° 122	
Analisi				Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Tipologia funzionale		Casa da mont.			
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario			
Epoca di costruzione		Fra il 1860 e il 1939			
Tipologia architettonica		Alterata			
Stato di conservazione		Buono			
Grado di utilizzo		In uso temporaneo			
Vincoli legislativi					
Note:					
Caratteristiche edificio		Numero di piani	Uno più mezzo		
		Tipologia copertura	A due falde		
		Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse		
		Struttura del tetto	Legno		
		Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata		
		Tipo di portali	Pietra		
		Tipo di serramenti	Legno		
		Ante d'oscurò	Legno		
		Inferriate			
		Finitura esterna	Malta cementizia		
		Interventi sulla volumetria			
		Accessi	Piano terra - primo piano		
		Altri elementi	Tamponamenti in legno		
Reti tecnologiche		Acqua	Vasca di accumulo		
		Acque reflue	A dispersione		
Pertinenze		A verde			
Strade di accesso		Strada comunale			
Tipologia edilizia		Nucleo primitivo	Tipo 1		
		Elementi aggiuntivi	Tipo A2		
Progetto					
Tipologia di intervento		Ristrutturazione edilizia totale		R3t	
Destinazione d'uso		Residenziale saltuario			
Aumento di volume (mc)					
Modalità ampliamenti					
Vincoli legislativi					
Pertinenze		A verde			
Strade di accesso		Strada comunale			

Scheda n° 122 **STRALCIATA**

Comunità delle Giudicarie Comune di Bondo Scheda N° 122

Rilevatore Ing. Luca Poli Comune Catast. Bondo

Indirizzo/Località Candeval Quadro di mappa 14

Data rilevo 25/07/2002 Particella 285

Scheda n°		144		Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo		Schedatura patrimonio edilizio montano		Scheda N° 144	
Analisi				Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Tipologia funzionale		Casa da mont.			
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario			
Epoca di costruzione		Posteriore al 1939			
Tipologia architettonica		Modificata			
Stato di conservazione		Buono			
Grado di utilizzo		In uso temporaneo			
Vincoli legislativi					
Note:					
Caratteristiche edificio		Numero di piani	Due		
		Tipologia copertura	A due falde		
		Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto		
		Struttura del tetto	Legno		
		Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata		
		Tipo di portali	Legno		
		Tipo di serramenti	Legno		
		Ante d'oscurò	Legno		
		Inferriate			
		Finitura esterna	Malta cementizia		
		Interventi sulla volumetria			
		Accessi	Piano terra		
		Altri elementi	Focolare esterno - Tamponamenti in legno - Tettoie		
Reti tecnologiche		Acqua	Vasca di accumulo		
		Acque reflue	A dispersione		
Pertinenze		A verde			
Strade di accesso		Strada comunale			
Tipologia edilizia		Nucleo primitivo	Tipo 2		
		Elementi aggiuntivi			
Progetto					
Tipologia di intervento		Ristrutturazione edilizia totale		R3t	
Destinazione d'uso		Residenziale saltuario			
Aumento di volume (mc)					
Modalità ampliamenti					
Vincoli legislativi					
Pertinenze		A verde			
Strade di accesso		Strada comunale			


Scheda n° 144 **STRALCIATA**


Comunità delle Giudicarie Comune di Bondo Scheda N° 144



Rilevatore Ing. Luca Poli Comune Catast. Bondo

Indirizzo/Località Candeval Quadro di mappa 15



Data rilevo 25/07/2002 Particella 381

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda n°	150
STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie
Comune	Bondo
Indirizzo/Località	Porcile
Data rilievo	25/07/2002
Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune Catast.	Bondo
Quadro di mappa	9
Particella	450
 	
Analisi	
Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda N° 150	
STRALCIATA	
Tipologia funzionale	Casa da mont.
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	
Note:	
Caratteristiche edificio	Numero di piani: Tre Tipologia copertura: A due falde Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti: Misti Struttura del tetto: Legno Manto di copertura: Lamiera zincata o preverniciata Tipo di portali: Misto Tipo di serramenti: Legno Ante d'oscurato: Legno Inferriate: Legno Finitura esterna: Raso sasso Interventi sulla volumetria: Piano terra - primo piano Accessi: Balconi Altri elementi:
Reti tecnologiche	Acqua: Vasca di accumulo Acque reflue: A dispersione
Pertinenze	A verde: A verde Strade di accesso: Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo: Tipo 5 Elementi aggiuntivi:
Progetto	
Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario
Aumento di volume (mc)	
Modalità ampliamenti	
Vincoli legislativi	
Pertinenze	A verde: A verde Strade di accesso: Strada comunale

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda n°	151
STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie
Comune	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval
Data rilievo	25/07/2002
Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune Catast.	Bondo
Quadro di mappa	15
Particella	451
 	
Analisi	
Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda N° 151	
STRALCIATA	
Tipologia funzionale	Casa da mont.
Destinazione d'uso	Anteriore al 1860
Epoca di costruzione	Originale
Tipologia architettonica	Discreto
Stato di conservazione	In uso temporaneo
Grado di utilizzo	
Vincoli legislativi	
Note:	
Caratteristiche edificio	Numero di piani: Due Tipologia copertura: A due falde Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti: Misti Struttura del tetto: Legno Manto di copertura: Cotto (marsigliesi, ...) Tipo di portali: Pietra Tipo di serramenti: Legno Ante d'oscurato: Ferro Inferriate: Ferro Finitura esterna: Raso sasso Interventi sulla volumetria: Piano terra Accessi: Tamponamenti in legno Altri elementi:
Reti tecnologiche	Acqua: Assente Acque reflue: Assente
Pertinenze	A verde: A verde Strade di accesso: Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo: Tipo 3 Elementi aggiuntivi:
Progetto	
Tipologia di intervento	Risanamento conservativo
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario
Aumento di volume (mc)	
Modalità ampliamenti	
Vincoli legislativi	
Pertinenze	A verde: A verde Strade di accesso: Strada comunale

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda n°	153
STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie
Comune	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval
Data rilievo	25/07/2002
Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune Catast.	Bondo
Quadro di mappa	15
Particella	454
 	
	
	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB																											
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano																										
Scheda N° 153																											
Analisi																											
Tipologia funzionale	Casa da mont																										
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario																										
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939																										
Tipologia architettonica	Modificata																										
Stato di conservazione	Buono																										
Grado di utilizzo	In uso temporaneo																										
Vincoli legislativi																											
Note:																											
Caratteristiche edificio <table border="1"> <tr> <td>Numeri di piani</td> <td>Due</td> </tr> <tr> <td>Tipologia copertura</td> <td>A due falde</td> </tr> <tr> <td>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</td> <td>Misto</td> </tr> <tr> <td>Struttura del tetto</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Manto di copertura</td> <td>Lamiera zincata o preverniciata</td> </tr> <tr> <td>Tipo di portali</td> <td>Cemento</td> </tr> <tr> <td>Tipo di serramenti</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Ante d'oscuramento</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Inferriate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finitura esterna</td> <td>Malta cementizia</td> </tr> <tr> <td>Interventi sulla volumetria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accessi</td> <td>Piano terra</td> </tr> <tr> <td>Altri elementi</td> <td>Balconi - Rivestimenti in legno</td> </tr> </table>		Numeri di piani	Due	Tipologia copertura	A due falde	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto	Struttura del tetto	Legno	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata	Tipo di portali	Cemento	Tipo di serramenti	Legno	Ante d'oscuramento	Legno	Inferriate		Finitura esterna	Malta cementizia	Interventi sulla volumetria		Accessi	Piano terra	Altri elementi	Balconi - Rivestimenti in legno
Numeri di piani	Due																										
Tipologia copertura	A due falde																										
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto																										
Struttura del tetto	Legno																										
Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata																										
Tipo di portali	Cemento																										
Tipo di serramenti	Legno																										
Ante d'oscuramento	Legno																										
Inferriate																											
Finitura esterna	Malta cementizia																										
Interventi sulla volumetria																											
Accessi	Piano terra																										
Altri elementi	Balconi - Rivestimenti in legno																										
Reti tecnologiche	<table border="1"> <tr> <td>Acqua</td> <td>Rete potabile</td> </tr> <tr> <td>Acque reflue</td> <td>Vasca imhoff</td> </tr> </table>	Acqua	Rete potabile	Acque reflue	Vasca imhoff																						
Acqua	Rete potabile																										
Acque reflue	Vasca imhoff																										
Pertinenze	<table border="1"> <tr> <td>A verde</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strada di accesso</td> <td>Strada privata</td> </tr> </table>	A verde		Strada di accesso	Strada privata																						
A verde																											
Strada di accesso	Strada privata																										
Tipologia edilizia	<table border="1"> <tr> <td>Nucleo primitivo</td> <td>Tipo 5</td> </tr> <tr> <td>Elementi aggiuntivi</td> <td></td> </tr> </table>	Nucleo primitivo	Tipo 5	Elementi aggiuntivi																							
Nucleo primitivo	Tipo 5																										
Elementi aggiuntivi																											
Progetto																											
Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale																										
Destinazione d'uso	R3t																										
Aumento di volume (mc)																											
Modalità ampliamenti																											
Vincoli legislativi																											
Pertinenze	<table border="1"> <tr> <td>A verde</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada privata</td> </tr> </table>	A verde		Strade di accesso	Strada privata																						
A verde																											
Strade di accesso	Strada privata																										

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB	
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano
Scheda n°	169
STRALCIATA	
Comunità	Comunità delle Giudicarie
Comune	Bondo
Indirizzo/Località	Candeval
Data rilievo	25/07/2002
Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune Catast.	Bondo
Quadro di mappa	15
Particella	490
 	
	
	

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB																											
Comune di Bondo	Schedatura patrimonio edilizio montano																										
Scheda N° 169																											
Analisi																											
Tipologia funzionale	Casa da mont																										
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario																										
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939																										
Tipologia architettonica	Alterata																										
Stato di conservazione	Buono																										
Grado di utilizzo	In uso temporaneo																										
Vincoli legislativi																											
Note:																											
Caratteristiche edificio <table border="1"> <tr> <td>Numeri di piani</td> <td>Uno più mezzo</td> </tr> <tr> <td>Tipologia copertura</td> <td>A due falde</td> </tr> <tr> <td>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</td> <td>Ortogonal alle isoline</td> </tr> <tr> <td>Struttura del tetto</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Manto di copertura</td> <td>Lamiera zincata o preverniciata</td> </tr> <tr> <td>Tipo di portali</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Tipo di serramenti</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Ante d'oscuramento</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Inferriate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finitura esterna</td> <td>Legno</td> </tr> <tr> <td>Interventi sulla volumetria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accessi</td> <td>Piano terra</td> </tr> <tr> <td>Altri elementi</td> <td>Volumi aggiuntivi</td> </tr> </table>		Numeri di piani	Uno più mezzo	Tipologia copertura	A due falde	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonal alle isoline	Struttura del tetto	Legno	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata	Tipo di portali	Legno	Tipo di serramenti	Legno	Ante d'oscuramento	Legno	Inferriate		Finitura esterna	Legno	Interventi sulla volumetria		Accessi	Piano terra	Altri elementi	Volumi aggiuntivi
Numeri di piani	Uno più mezzo																										
Tipologia copertura	A due falde																										
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonal alle isoline																										
Struttura del tetto	Legno																										
Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata																										
Tipo di portali	Legno																										
Tipo di serramenti	Legno																										
Ante d'oscuramento	Legno																										
Inferriate																											
Finitura esterna	Legno																										
Interventi sulla volumetria																											
Accessi	Piano terra																										
Altri elementi	Volumi aggiuntivi																										
Reti tecnologiche	<table border="1"> <tr> <td>Acqua</td> <td>Vasca di accumulo</td> </tr> <tr> <td>Acque reflue</td> <td>A dispersione</td> </tr> </table>	Acqua	Vasca di accumulo	Acque reflue	A dispersione																						
Acqua	Vasca di accumulo																										
Acque reflue	A dispersione																										
Pertinenze	<table border="1"> <tr> <td>A verde</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada privata</td> </tr> </table>	A verde		Strade di accesso	Strada privata																						
A verde																											
Strade di accesso	Strada privata																										
Tipologia edilizia	<table border="1"> <tr> <td>Nucleo primitivo</td> <td>Tipo 13</td> </tr> <tr> <td>Elementi aggiuntivi</td> <td></td> </tr> </table>	Nucleo primitivo	Tipo 13	Elementi aggiuntivi																							
Nucleo primitivo	Tipo 13																										
Elementi aggiuntivi																											
Progetto																											
Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale																										
Destinazione d'uso	R3t																										
Aumento di volume (mc)																											
Modalità ampliamenti																											
Vincoli legislativi																											
Pertinenze	<table border="1"> <tr> <td>A verde</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strade di accesso</td> <td>Strada privata</td> </tr> </table>	A verde		Strade di accesso	Strada privata																						
A verde																											
Strade di accesso	Strada privata																										

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB

**CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEMA DI CATALOGAZIONE / SCHEMA DI RILIEVO**

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Località: **Malga Coel**


Edificio N. **105**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed J.P.t. **.311**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Comune di **Breguzzo** Censimento patrimonio edilizio montano esistente Edificio N. **105**

Variante c39-2019 - Vedi ora Piano PNAB

Tipologia Funzionale	Baita di Alpeggio/ Malga/Mulin /FUCina/SEgheria	FMA	
Epoca di costruzione	anteriore 1850(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA	
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	UAG	
Grado di utilizzo	in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE	
Caratteristiche Edificio	tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telai/o/legno in Assito/Misto pietra/legno)	CCP	
	Volume (Ampliamenti)/Superfetazioni)		
	Elementi in aggetto (Poggiali/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)		
	Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	CTC	
	Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plAstica)	CML	
	Accessori Tetto (Comignoli/Parabolica/Panelli/Abbaiani/Velux)		
	Serramenti foni (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	CSL	
	Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	CFS	
	Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/Ocolare aperto/Intagli)		
Tipologia architettonica	ORiginale MODificata (grado leggero):interventi su finte facciate, manufatti e accessori, manto di copertura TR: qua ALL: qua	TMO	
	STRALCIATA		
Stato di conservazione	BUono (necessita solo interventi di manutenzione) DXcreto (necessita interventi su parti di edificio) CAttivo (necessita interventi su intera struttura)		SCA
Pertinenze	a Verde Aperto/a Verde Recintato	PVA	
	Posto Auto/AUTorimessa		
	Manufatto di SERvizio/Deposito Atrezzi/LEGnala/GHiacciaia		
Reti tecnologiche	Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Absente)	RAS	
	acque Refuse/Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Absente)	RRA	
Viabilità	accesso Area(Comunale)/Forestale/Sentiero/Pista/Absente)	VAS	
	accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Absente)	VES	
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		
Note			
PREVISIONE PRG			
Categorie di Intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / Restauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistica ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC	
Destinazione d'uso	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERvizio	DAG	
Ampliamento volume	Malga/AgriTur/SEgheria/FUCina		
Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		
Note			