





**Scheda n°****59**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Dott. Emanuele Bernardi
<b>Comune</b>	Bondo	<b>Comune Catast.</b>	Bondo
<b>Indirizzo/Località</b>	Bondo	<b>Foglio di mappa</b>	10
<b>Data rilievo</b>	Novembre 1993	<b>Particella</b>	17/2



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Tettoia	
<b>Epoca di costruzione</b>	Posteriore al 1939	<b>4</b>
<b>Tipologia architettonica storica</b>	Nessuna definizione	<b>0</b>
<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>	Volumetrici originali Costruttivi Complementari Decorativi	<b>2 - 1 - X 2 - X - 0 2 - 1 - X 2 - 1 - X</b> <b>0 1 0 0</b>
<b>Valore totale attribuito al manufatto</b>		<b>5</b>
<b>Degrado</b>	Elevato	
<b>Grado di utilizzo</b>	Utilizzato	
<b>Spazi di pertinenza</b>	Media qualità	
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Categoria di intervento piano precedente</b>	Ristrutturazione volumi accessori	
<b>Note:</b>		

## Progetto

<b>Categoria di intervento prevista</b>	Ristrutturazione volumi accessori
<b>Categoria di intervento particolare</b>	
<b>Vincoli particolari</b>	<b>Tipo di vincolo</b>
	In legno con tipologia tradizionale
	<b>Oggetto di vincolo</b>
<b>Categoria di intervento per spazi di pertinenza</b>	

