




Scheda n°**62**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Dott. Emanuele Bernardi
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Bondo	Foglio di mappa	10
Data rilievo	Novembre 1993	Particella	.504



Analisi

Tipologia funzionale	Tettoia (legnaia)	
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939	4
Tipologia architettonica storica	Bassa definizione	4
Permanenza dei caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali	2 - 1 - <input checked="" type="checkbox"/> 0
	Costruttivi	2 - 1 - <input checked="" type="checkbox"/> 0
	Complementari	2 - 1 - <input checked="" type="checkbox"/> 0
	Decorativi	2 - 1 - <input checked="" type="checkbox"/> 0
Valore totale attribuito al manufatto		8
Degrado	Medio	
Grado di utilizzo	Utilizzato	
Spazi di pertinenza	Media qualità	
Vincoli legislativi		
Categoria di intervento piano precedente	Ristrutturazione volumi accessori	
Note:		

Progetto

Categoria di intervento prevista	Ristrutturazione volumi accessori
Categoria di intervento particolare	
Vincoli particolari	Tipo di vincolo
	In legno - tipologia tradizionale
	Oggetto di vincolo
Categoria di intervento per spazi di pertinenza	

