




Scheda n°**190**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Vil Bone	Quadro di mappa	30
Data rilievo	25/07/2002	Particella	.564



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Posteriore al 1939
Tipologia architettonica		Originale
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
	Reti tecnologiche	Acqua
Acque reflue		A dispersione
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 2
	Elementi aggiuntivi	Tipo B2

Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	

