




**Scheda n°****1**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Bondo	<b>Comune Catast.</b>	Bondo
<b>Indirizzo/Località</b>	Crosette	<b>Quadro di mappa</b>	52
<b>Data rilievo</b>	03/10/2002	<b>Particella</b>	.117/9



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio prevalentemente residenziale
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Fra il 1860 e il 1939
<b>Tipologia architettonica</b>	Trasformata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A quattro falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Misto
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Cemento
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscuro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Tamponamenti in legno - Tettoie - Volumi aggiuntivi
<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Rete potabile
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 13</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	

## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia totale	<b>R3t</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Aumento di volume (mc)</b>		
<b>Modalità ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>	Nessuno	
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	

