





Scheda n°**91**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Porcil	Quadro di mappa	9
Data rilievo	25/07/2002	Particella	.200



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Discreto
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Misto
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Vasca di accumulo
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	Tipo B1

Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

