





Scheda n°**139**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Crosette	Quadro di mappa	52
Data rilievo	22/10/2002	Particella	.338



Analisi

Tipologia funzionale	Caset
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	Misto
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 9
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi	Forometria: vedi schemi manuale tipologico	
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

