




Scheda n°**187**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Crosette	Quadro di mappa	52
Data rilievo	03/10/2002	Particella	.556



Analisi

Tipologia funzionale	Cascinello
Destinazione d'uso attuale	Deposito
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Deposito	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	