




Scheda n°**151**

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Comunità | Comunità delle Giudicarie | Rilevatore | Ing. Luca Poli |
| Comune | Bondo | Comune Catast. | Bondo |
| Indirizzo/Località | Candeval | Quadro di mappa | 15 |
| Data rilievo | 25/07/2002 | Particella | .451 |



Analisi

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tipologia funzionale | Casa da mont |
| Destinazione d'uso attuale | |
| Epoca di costruzione | Anteriore al 1860 |
| Tipologia architettonica | Originale |
| Stato di conservazione | Discreto |
| Grado di utilizzo | In uso temporaneo |
| Vincoli legislativi | |

Note:

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| Caratteristiche edificio | Numero di piani | Due |
| | Tipologia copertura | A due falde |
| | Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti | Misto |
| | Struttura del tetto | Legno |
| | Manto di copertura | Cotto (marsigliesi, ...) |
| | Tipo di portali | Pietra |
| | Tipo di serramenti | Legno |
| | Ante d'oscuro | |
| | Inferriate | Ferro |
| | Finitura esterna | Raso sasso |
| | Interventi sulla volumetria | |
| | Accessi | Piano terra |
| | Altri elementi | Tamponamenti in legno |
| Reti tecnologiche | Acqua | Assente |
| | Acque reflue | Assente |
| Pertinenze | | A verde |
| Strade di accesso | | Strada comunale |
| Tipologia edilizia | Nucleo primitivo | Tipo 3 |
| | Elementi aggiuntivi | |

Progetto

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|----|
| Tipologia di intervento | Risanamento conservativo | R2 |
| Destinazione d'uso | Residenziale saltuario | |
| Aumento di volume (mc) | | |
| Modalità ampliamenti | | |
| Vincoli legislativi | | |
| Pertinenze | A verde | |
| Strade di accesso | Strada comunale | |

