



Scheda n°**191**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Pozza	Quadro di mappa	34
Data rilievo	03/10/2002	Particella	.569



Analisi

Tipologia funzionale	Edificio da recuperare
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note: Sedime e base in sasso riconoscibili, facilmente accessibile da strada comunale, ampia pertinenza a prato.

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
Tipologia copertura		
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
Struttura del tetto		
Manto di copertura		
Tipo di portali		
Tipo di serramenti		
Ante d'oscuro		
Inferriate		
Finitura esterna		
Interventi sulla volumetria		
Accessi		
Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R4
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

