



Scheda n°**123**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Bondo	Comune Catast.	Bondo
Indirizzo/Località	Part	Quadro di mappa	24
Data rilievo	08/10/2002	Particella	.286



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
Interventi sulla volumetria		
Accessi		
Altri elementi		
Reti tecnologiche		
Acqua		Assente
Acque reflue		Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Nessuna
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R5
Destinazione d'uso		
Aumento di volume (mc)		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		

