



Comune di Breguzzo
Provincia di Trento

2008

PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE GENERALE

DISCIPLINA
PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI EDIFICI



2[^]ADOZIONE
Aprile 2009

Progettista
Architetto Lucia Brighenti
Via F.Kafka, 3 - 38066 Riva del Garda – tel. 0464 552062
e-mail brighentilucia@libero.it

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**

Indirizzo/Localita' :**Massanga**

P.ed./ P.f. :**166/5 - 269**

Edificio N. **01**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTT		
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)			CML	
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato P osto A uto/ A utorimessa M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente) acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)	RAR			
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente) accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e S tauro / R istrutturazione E dilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td>IRE</td>				IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Maltina**

P.ed./ P.f. :**144**

Edificio N. **02**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			CEC
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Gagiol**

P.ed./ P.f. :**166/10**

Edificio N. **03**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso T emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/Ghiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note	ΣΠΤΔΔΑ ΙΝ ΣΤΑΒΙΔΙΖΑΤΟ				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ S Egheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	MANTENERE GHIACCIAIA				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Casel**

P.ed./ P.f.: **232**

Edificio N. **04**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CVS	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			CES	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PPA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Loff**

P.ed./ P.f. :**166/11**

Edificio N. **05**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCM			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TMO			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Loff**

P.ed./ P.f. :**166/8**

Edificio N. **06**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td><td></td><td></td><td></td>	IRE			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita': **Tronca**

P.ed./ P.f.: **293**

Edificio N. **07**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)			EEC	
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td>	IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAB
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Tronca**

P.ed./ P.f.: **166/7**

Edificio N. **08**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Maltina**

P.ed./ P.f. :**145**

Edificio N. **09**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Ombric**

P.ed./ P.f.: **328**

Edificio N. **10**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ A rtigianale/ A bitativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso T emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCM			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>Alterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td><td></td><td></td><td></td>	IRE			
Destinazione d'uso	A gricolo/ A rtigianale/ A bitativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ S Egheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Ombric**

P.ed./ P.f. :**166/19**

Edificio N. **12**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ FU cina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Ombric**

P.ed./ P.f. : **349**

Edificio N. **13**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)				
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>		CCM		
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td><td></td><td></td><td></td>	IRE			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**331**

Edificio N. **14**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso T emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>Alterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PLE	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		VEP	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td>	IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAB
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ S Egheria/ F Ucina	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Villacantes**

P.ed./ P.f.: **168/12 - 169/8**

Edificio N. **15**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Cronèle**

P.ed./ P.f. :**168/1**

Edificio N. **16**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTT		
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)			CML	
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egeo/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ A utorimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia	PMS			
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)				VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**169/10**

Edificio N. **17**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**169/9**

Edificio N. **18**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Porcela**

P.ed./ P.f. :**166/24**

Edificio N. **19**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Porcela**

P.ed./ P.f. :**166/23**

Edificio N. **20**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAG			
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Porcela**

P.ed./ P.f. :**166/21**

Edificio N. **21**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Maltina**

P.ed./ P.f. :**156**

Edificio N. **22**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td><td></td><td></td><td></td>	IRE			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio				
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina	AAT			
Legislazione (vincoli)	Individuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	DESTINAZIONE D'USO AGRITURISMO				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Doss**

P.ed./ P.f. :**169/1**

Edificio N. **23**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		RRD		
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VAS		
Note		VES			

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Acquagerta**

P.ed./ P.f.: **296**

Edificio N. **24**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEB			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Asso/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td>	IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAB
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**169/7**

Edificio N. **25**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso T emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)	CEP			
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)	CMC			
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC	CAP		
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)		CPA		
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ A utorimessa				
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia				
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)				VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**169/6**

Edificio N. **27**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PLE	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		VEP	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Limes**

P.ed./ P.f. :**330**

Edificio N. **28**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Casel**

P.ed./ P.f. :**169/2**

Edificio N. **29**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plazze**

P.ed./ P.f. :**208/7**

Edificio N. **30**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita' :**Plazze**


Edificio N. **31**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./ P.f. :**210/1-210/10-2543/3e/4**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plazze**

P.ed./ P.f. :**209**

Edificio N. **32**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plazze**

P.ed./ P.f. :**305**

Edificio N. **33**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			VAP	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Finestre**

P.ed./ P.f. :**210/2**

Edificio N. **34**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)		CVS		
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)		CEB		
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTC		
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)			CML	
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)				
	S erramenti fori (L egeo/ A lluminio/ P vc/ F erro)		CSL		
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFS	CFC	
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TMO	
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)			SDI	
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato P osto A uto/ A utorimessa M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia		PVA		
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente) acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RAS	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente) accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)		VAC		
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ FUbina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Finestre**

P.ed./ P.f. :**210/5**

Edificio N. **35**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CTC		CML	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PPA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td>	IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAB
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Finestre**

P.ed./ P.f. :**210/6**

Edificio N. **36**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td><td></td><td></td><td></td>	IRE			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Pont'Arnò**

P.ed./ P.f. :**299**

Edificio N. **37**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td>	IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAB
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ S Egheria/ F Ucina	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Triangle**

P.ed./ P.f. :**168/3**

Edificio N. **38**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)			CES	
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTT		
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)			CMC	CMO
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egeo/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)		SDI		
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ A utorimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia				
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)				VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Triangle**

P.ed./ P.f. :**168/2**

Edificio N. **39**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Baite**

P.ed./ P.f. :**168/5**

Edificio N. **40**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>Alterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ S Egheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Baite**

P.ed./ P.f. :**168/7**

Edificio N. **41**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Madrio**

P.ed./ P.f. :**168/8**

Edificio N. **42**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			VAS	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VES	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Splac**

P.ed./ P.f. :**168/1**

Edificio N. **43**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTT		
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)			CML	
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC	CAP		
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ AU torimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia				
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflu(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)				VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auto / R istrutturazione E dilizia / R isanamento C onservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td>IRE</td>				IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Piz**

P.ed./ P.f. :**230/6**

Edificio N. **44**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso T Emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno) V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni) E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno) T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta) M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica) A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux) S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro) F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura) P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)	CCP			
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TMO		
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)		SDI		
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato P osto A uto/ A utorimessa M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia	PVA		PPA	PLE
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente) acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)	RAR		RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente) accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC		VEC	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Trett**

P.ed./ P.f.: **210/4**

Edificio N. **45**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)		CVS		
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTT		
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)		CML		
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)				
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)	CFS	CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TMO		
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)		SDI		
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato P osto A uto/ A utorimessa M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente) acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)	RAR			
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente) accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Trett**

P.ed./ P.f.: **210/3**

Edificio N. **46**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA	CVS		
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)			CES	
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTT		
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)			CML	
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)			CFT	
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ A utorimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia				
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflu(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)				VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auto / R istrutturazione E dilizia / R isanamento C onservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td>	IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAB
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Trett**

P.ed./ P.f.: **169/5**

Edificio N. **47**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Trett**

P.ed./ P.f.: **169/4**

Edificio N. **48**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)		CVS		
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)		CML		
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC	CAP		
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFT		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato P osto A uto/ A utorimessa M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia		PVR		
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente) acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)	RAR			
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente) accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Trett**

P.ed./ P.f.: **322/2-322/1**

Edificio N. **49**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td>IRE</td>		I RE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina		
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		
Note			

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Mur**

P.ed./ P.f. :**175/10**

Edificio N. **50**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Mur**

P.ed./ P.f. :**276**

Edificio N. **51**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)		CVS		
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)	CEP			
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (Scadole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)		CML		
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)	CFS	CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)		SDI		
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ A utorimessa				
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia				
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflu(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)		RRD		
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)			VEP	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auto / R istrutturazione E dilizia / R isanamento C onservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Mur**

P.ed./ P.f. :**175/17**

Edificio N. **52**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	P ossibilita' di svolgere attivita' per lavorazione, confezione e vendita prodotti miele				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Breguzzo**

P.ed./ P.f. :**175/8**

Edificio N. **53**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Braguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Dòss**

P.ed./ P.f. :**191**

Edificio N. **54**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)		CVS		
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)	CMC			
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)	CFS	CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato		PVR		
	P osto A uto/ A utorimessa	PPA	PAU		
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia				
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflu(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)		RRD		
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VEC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / R istrutturazione E dilizia / R isanamento C onservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td><td></td><td></td><td></td>	IRE			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Bernaldel**

P.ed./ P.f. :**143**

Edificio N. **55**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Cazza**

P.ed./ P.f.: **180/1**

Edificio N. **56**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Cazza**

P.ed./ P.f.: **275**

Edificio N. **57**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)		CVS		
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)		CML		
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFT		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato P osto A uto/ A utorimessa M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente) acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)	RAR			
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente) accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Cazza**

P.ed./ P.f.: **274**

Edificio N. **58**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Cazza**

P.ed./ P.f.: **181**

Edificio N. **60**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CVS	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / R istrutturazione E dilizia / R isanamento C onservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Acquagerta**

P.ed./ P.f. :**182/5**

Edificio N. **61**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**302**

Edificio N. **62**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		RRD		
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VAS		
Note		VES			

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Feudi**

P.ed./ P.f. :**301**

Edificio N. **63**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in AB bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/Ghiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			RRD	
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VAS	
Note				VES	

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	- A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	- M Alga/ A griTUR/ SE gheria/ F Ucina/				
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita' :**Feudi**


Edificio N. **64**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./ P.f. :**300**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		RRD		
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VAS		
Note		VES			

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

**CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO**

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Feudi**

P.ed./ P.f. :**303**

Edificio N. **65**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plastica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/focolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/Legnaia/Ghiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			VAS	
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note	Copertura in eternit				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auto / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	-A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	-M alga/ A gritur/ S e <i>gh</i> eria/ F ucina/				
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**278**

Edificio N. **66.**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Frisingol**

P.ed./ P.f. :**279**

Edificio N. **67**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Frisignol**

P.ed./ P.f. :**208/3**

Edificio N. **68**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Frisingol**

P.ed./ P.f. :**208/2**

Edificio N. **69**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Frisingol**

P.ed./ P.f. :**251**

Edificio N. **70**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Frisingol**

P.ed./ P.f. :**206**

Edificio N. **71**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A Gricolo/ A RTigianale/ A Bitativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso T Emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plastica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/focolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-Alterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/Legnaia/Ghiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	elemento portalegna				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	-A gricolo/ A rtigianale/ A bitativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	-M alga/ A gritur/ S e <i>gh</i> eria/ F ucina/				
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**304**

Edificio N. **72**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ A rtigianale/ A bitativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso T emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>Alterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ A rtigianale/ A bitativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ S Egheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	R icostruzione copertura del manufatto di servizio				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cazza**

P.ed./ P.f. :**182/7**

Edificio N. **73**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso T emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>Alterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ S Egheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Cazza**

P.ed./ P.f.: **186/6**

Edificio N. **74**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e S tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Acquagerta**

P.ed./ P.f. :**200**

Edificio N. **75**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Acquagerta**

P.ed./ P.f. :**182/1**

Edificio N. **76**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Asso/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CVA	CES
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Acquagerta**

P.ed./ P.f. :**182/4**

Edificio N. **77**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita' :**Pre de Fum**


Edificio N. **78**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./ P.f. :**297**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Pre de Fum**

P.ed./ P.f. :**183/10- 183-2**

Edificio N. **79**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita' :**Pre de Fum**


Edificio N. **80**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./ P.f. :**183/1**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)		CVS		
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTT		
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)		CMO		
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC	CAP		
	S erramenti fori (L egeo/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFT		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato		PVR		
	P osto A uto/ A utorimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia				
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)		RRD		
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)			VEP	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td><td></td><td></td><td></td>	IRE			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Pre de Fum**

P.ed./ P.f. :**298**

Edificio N. **81**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando		GPE		
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)	CMC			
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC	CAP	CAN	
	S erramenti fori (L egeo/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)			CFT	
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato			PVR	
	P osto A uto/ AU torimessa			PAU	
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia			PLE	
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VEC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td><td></td><td></td><td></td>	IRE			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**


Edificio N. **82**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./ P.f. :**249**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td>IRE</td>				IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**


Edificio N. **83**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./ P.f. :**133/4**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)			CES	
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)			CMO	
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC	CAP		CAV
	S erramenti fori (L egeo/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ AU torimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia			PLE	
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VEC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Braguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Casel**

P.ed./ P.f.: **233**

Edificio N. **84**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**

P.ed./ P.f. :**248**

Edificio N. **85**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Asso/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td>IRE</td>				IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**

P.ed./ P.f. :**183/7**

Edificio N. **86**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td>	IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAB
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**


Edificio N. **87**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./ P.f. :**247/1**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Asso/Misto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA	CVS		
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)	CEP			
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTT		
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)		CML		
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC	CAP		
	S erramenti fori (L egeo/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI scerto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato		PVR		
	P osto A uto/ A utorimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia		PLE		
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)		RRD		
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VEC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e S tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAB
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Sorbo**

P.ed./ P.f. :**245**

Edificio N. **88**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA					
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB				
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE					
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CEB	CES	CEC	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU					
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR				
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC				VEP	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)						
Note							

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**


Edificio N. **89**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./ P.f. :**183|9**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Pont'Arno'**

P.ed./ P.f. :**184**

Edificio N. **90**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	CVS	CTT	CML
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato P osto A uto/ A utorimessa M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia	PVA		PPA	
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente) acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)	RAR		RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente) accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC		VEC	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Cimbert**

P.ed./ P.f.: **183/6**

Edificio N. **91**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Asso/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scadole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CVS	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			CES	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			TTR
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PPA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Cimbert**

P.ed./ P.f.: **183/5**

Edificio N. **92**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Medac**

P.ed./ P.f. :**182/2**

Edificio N. **93**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP	CVS	CTT	CML
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PPA	PLE
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Medach**

P.ed./ P.f. :**182/3 a**

Edificio N. **94**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Medac**

P.ed./ P.f. :**182/3 (b)**

Edificio N. **95**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/11**

Edificio N. **96**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ MU lino/ FU cina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			PGH
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VEP
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ FU cina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/7**

Edificio N. **97**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Camparadur**

P.ed./ P.f. :**312**

Edificio N. **98**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



IS147

Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FMA		
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA		
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE		
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		VAS	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES	
Note				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAG			
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/5**

Edificio N. **99**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**266**

Edificio N. **100**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/4**

Edificio N. **101**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ S Egheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/2**

Edificio N. **102**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)				CCM
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)			CES	
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)			CML	
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egeo/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato			PVR	
	P osto A uto/ A utorimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia				
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)			RAS	
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)				VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e S tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**272**

Edificio N. **103**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ A rtigianale/ A bitativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso T emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>Alterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ A rtigianale/ A bitativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ S Egheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Plum Plumer**

P.ed./ P.f.: **256**

Edificio N. **104**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)			CML	
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)				
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)		SDI		
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ A utorimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia				
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)			RAS	
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)				RRA
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VEC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Malga Coel**

P.ed./ P.f. :**311**

Edificio N. **105**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FMA		
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA		
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE		
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflu(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		VAS	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES	
Note				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAG			
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita': **Malga d'Arno'**


Edificio N. **106**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./ P.f. :**237**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ SE gheria	FMA		
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA		
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in AB bandono	GTE		
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plastica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/focolare aperto/Intagli)</p>	CCP		
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-Alterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO	
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU		
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/Legaia/Ghiacciaia</p>	PVA		
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC		
Note				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / R istrutturazione E dilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAG			
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina/				
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Indirizzo/Localita': **Malga d'Arno'**


Edificio N. **107**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

P.ed./ P.f. :**236**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ SE gheria	FMA		
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA		
Uso attuale	A Gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in AB bandono	GTE		
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Le^gno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-Alterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR	
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU		
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/Ghiacciaia</p>	PVA		
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC		
Note				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE		
Destinazione d'uso	A Gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAG		
Ampliamento volume	M Alga/ A gritur/ SE gheria/ F Ucina/			
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			
Note				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Malga d'Arno'**

P.ed./ P.f. :313

Edificio N. **109**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ SE gheria	FMA		
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA		
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG		
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in AB bandono	GTE		
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-Alterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TMO		
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU		
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/Legaia/Ghiacciaia</p>	PVA		
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAS		
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC		
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC		
Note				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / R istrutturazione E dilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione	IRE		
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAG		
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina/			
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			
Note				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum plumer**

P.ed./ P.f. :**217**

Edificio N. **110**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TTR		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAV		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Gianì**

P.ed./ P.f. :**152**

Edificio N. **111**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno) V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni) E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno) T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta) M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)	CCP			
		CEB			
		CMC	CMO		
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)				
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)	CFS	CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TMO		
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)			SCA	
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato P osto A uto/ A utorimessa M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente) acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)				RAA
					RRA
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente) accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
					VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Le Polse**

P.ed./ P.f. :**153**

Edificio N. **112**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VEP		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Busca de Flett**

P.ed./ P.f. :**151**

Edificio N. **113**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>		RAS		
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)		VES		
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Bastia**

P.ed./ P.f. :**137**

Edificio N. **114**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)	CMC			
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC	CAN		
	S erramenti fori (L egeo/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)	CFS			
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ A utorimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia		PLE		
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)			RAS	
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)			VEP	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td>IRE</td>				IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Canè**

P.ed./ P.f.: **170**

Edificio N. **115**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno) V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni) E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno) T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta) M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica) A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux) S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro) F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura) P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)	CCP	CVS	CTT	CMO
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TMO		
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)		SDI		
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato P osto A uto/ A utorimessa M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia	PVA		PPA	
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente) acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RAS	RRA
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente) accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Core**

P.ed./ P.f. :**181**

Edificio N. **116**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A Gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Asito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plastica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/focolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/Legnaia/Ghiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	sopraelevato in laterizio e cls				

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auto / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td>IRE</td>				IRE
Destinazione d'uso	-A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio				DAB
Ampliamento volume	-M alga/ A gritur/ S egheria/ F ucina/				
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Valmaggior**

P.ed./ P.f. :**171**

Edificio N. **117**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Val de Bla'**

P.ed./ P.f. :318

Edificio N. **118**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)			EEC	
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in AB bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plastica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/focolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/Legnaia/Ghiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		VAF		VEP
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auto / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td>IRE</td>				IRE
Destinazione d'uso	-A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	-M alga/ A gritur/ S egheria/ F ucina/				
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Valmaggior**

P.ed./ P.f.: **128**

Edificio N. **119**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CVS	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TMO	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Valmaggior**

P.ed./ P.f. :**P.F.253**

Edificio N. **120**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAS	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE TETTO				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Porcela**

P.ed./ P.f. :**286-287**

Edificio N. **121**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)		CES		
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTT		
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)		CML		
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)		CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato P osto A uto/ A utorimessa M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente) acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)	RAR			RRD
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente) accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td>IRE</td>				IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio				DAB
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Mur**

P.ed./ P.f. :**323**

Edificio N. **122**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	B aita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Maso**

P.ed./ P.f. :**345**

Edificio N. **123**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ SE gheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)			EEC	
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in AB bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cotto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/Legaia/Ghiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRE
Destinazione d'uso	- A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	- M alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F icina/				
Legislazione (vincoli)	- I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita': **Cazza**

P.ed./ P.f.: **234**

Edificio N. **124**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso T emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>Alterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td>	IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAB
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ S Egheria/ F Ucina	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Val de Bla'**

P.ed./ P.f. :**138**

Edificio N. **125**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)			EEC	
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERVIZIO			UAB	
Grado di utilizzo	-in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaiani/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MODificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di SERVIZIO/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>		PVR		
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>-accesso AREA(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso EDificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		VAF		
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				IRe
Destinazione d'uso	-AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERVIZIO			DAB	
Ampliamento volume	-MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Fratte**

P.ed./ P.f. :**323**

Edificio N. **126**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	VEC			
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td>	IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAB
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Fratte**

P.ed./ P.f. :**305**

Edificio N. **127**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso T emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTT		
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)			CMC	
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egno/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)	CFS			
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto			TTR	
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ AU torimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia				
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflu(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VEC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Fratte**

P.ed./ P.f. :**325**

Edificio N. **128**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>		SDI		
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Fratte**

P.ed./ P.f. :**304**

Edificio N. **129**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>			TTR	
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA		PPA	
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR		RRD	
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Gnòrbeda**

P.ed./ P.f. :**132**

Edificio N. **130**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>		TMO		
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VES
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Doss**

P.ed./ P.f. :**504**

Edificio N. **131**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)		EEB		
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso T emporaneo/in uso P ermanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)	CVA			
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)				CEC
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)	CTC			
	M anto di copertura (S candole/ P ietra/ L amiera/ C emento/ c Otto/ p lAstica)			CML	
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC			
	S erramenti fori (L egeo/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (Tinteggiatura)		CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto		TMO		
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato				
	P osto A uto/ A utorimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia	PMS		PLE	
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)			RRD	
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)				VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>S</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td><td></td><td></td><td></td>	IRE			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		DAB		
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita' :**Doss**

P.ed./ P.f. :**192**

Edificio N. **132**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			UAB	
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP		CES	
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>				TAL
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>	SBU			
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRD
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRC</td><td></td><td></td><td></td>	IRC			
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Casel**

P.ed./ P.f.: **139**

Edificio N. **133**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio		UAB		
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando	GTE			
Caratteristiche Edificio	tipo C ostruttivo(P ietra/legno a B lockbau/legno a T elaio/legno in A ssito/ M isto pietra/legno)	CCP			
	V olume (A mpliamenti/ S uperfetazioni)		CVS		
	E lementi in aggetto (P oggioli/ B allatoi/ S cale/ C amino/ F orno)	CEP		CES	
	T etto (a C apriate/con T rave di colmo/a V olta)		CTT		
	M anto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)		CML		
	A ccessori Tetto(C omignoli/ P arabolica/ P a N elli/ A bbaini/ V elux)	CAC		CAA	CAV
	S erramenti fori (L egeo/ A lluminio/ P vc/ F erro)	CSL			
	F initure intonaco (a raso S asso/ C ivile)e legno (T integgiatura)	CFS	CFC		
	P articolari di pregio (F ori/ T ravi/ A ffresco/ f Ocolare aperto/ I ntagli)				
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto				TAL
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)	SBU			
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato	PVA			
	P osto A uto/ A utorimessa	PPA			
	M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia		PLE		
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente)	RAR			
	acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)		RRV		
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)	VAC			
	accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)				VEP
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td>IRE</td>	IRE
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	DAB
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina	
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)	
Note		

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO



Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**2661/48**

Edificio N. **134**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	OR iginale MO dificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura TR asformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori AL terata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	TOR			
Stato di conservazione	BU ono (necessita solo interventi di manutenzione) DI screto (necessita interventi su parti di edificio) CA tivo (necessita interventi su intera struttura)			SCA	
Pertinenze	a V erde A perto/a V erde R ecintato P osto A uto/ A utorimessa M anufatto di S ervizio/ D eposito A ttrezzi/ LE gnaia/ GH iacciaia	PVA			
Reti tecnologiche	A cqua (R ete potabile/ V asca accumulo/ S orgente/ A ssente) acque R eflue(R ete fogn/ V asca imhoff/a D ispersione/ A ssente)				RAA
Viabilità	accesso A rea(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente) accesso E dificio(C omunale/ F orestale/ S entiero/ P ista/ A ssente)				VAA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VEA
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/10 - 264**

Edificio N. **135**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			PGH
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
					RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				VAA
					VEA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/8**

Edificio N. **136**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**

Indirizzo/Localita' :**Sochemp**

P.ed./ P.f. :**1609**

Edificio N. **137**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>		VAF		
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VES	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**2661/26**

Edificio N. **142**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VEA
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Cenglina**

P.ed./ P.f. :**208/5**

Edificio N. **143**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cenglina**

P.ed./ P.f. :**208/6**

Edificio N. **144**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**318**

Edificio N. **145**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO



Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/12**

Edificio N. **146**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MODificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di SErvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	-AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio			DAB	
Ampliamento volume	-MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzoll**


Indirizzo/Localita' :**Triangle**

P.ed./ P.f. : **2572**

Edificio N. **148**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VEP
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**260**

Edificio N. **149**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**2661/49**

Edificio N. **150**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ A rtigianale/ A bitativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso T emporaneo/in uso P ermanente/in A bandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>Originale</p> <p>Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>Alterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ A rtigianale/ A bitativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A griTur/ S Egheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**2661/70**

Edificio N. **151**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**336**

Edificio N. **152**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**208/4**

Edificio N. **153**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cenglina**

P.ed./ P.f. :**255**

Edificio N. **154**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/9 - 261**

Edificio N. **155**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/focolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-Originale</p> <p>-Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-Buono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-Discreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-Cattivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/Autorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			PGH
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				VAA
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VEA
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	- M anutenzione O rdinaria / M anutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tallo / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	-A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	-M Alga/ A griTur/ SE gheria/ F Ucina/				
Legislazione (vincoli)	-I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Triangle**

P.ed./ P.f. :**210/7**

Edificio N. **156**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**2661/14**

Edificio N. **157**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/13 - 263**

Edificio N. **158**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			PGH
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
					RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				VAA
					VEA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**309**

Edificio N. **159**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**2661/16**

Edificio N. **160**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Cenglina**

P.ed./ P.f. :**2661/18**

Edificio N. **161**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Maso**

P.ed./ P.f. :**175/5**

Edificio N. **162**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudo-Borsat**

P.ed./ P.f. :**277**

Edificio N. **163**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Porcela**

P.ed./ P.f. :**166/22**

Edificio N. **164**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VEP
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo I**


Indirizzo/Localita': **Core**

P.ed./ P.f.: **142**

Edificio N. **165-**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Maso**

P.ed./ P.f. :**253**

Edificio N. **166**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)				
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MODificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>			VAS	
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VES	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	-AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio			DAB	
Ampliamento volume	-MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO



Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Salavra**

P.ed./ P.f. :**169/11**

Edificio N. **168**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>				RAA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>				RRA
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				VAA
Note					VEA

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>s</i> tauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ ART igianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ Agri Tur/ SE gheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Medac**

P.ed./ P.f. :**353**

Edificio N. **170**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	Baita di A lpeggio/ M Alga/ M Ulino/ F Ucina/ S Egheria	FBA			
Epoca di costruzione	anteriore 1860(E A)/1860-1945(E B)/dopo 1945(E C)	EEA			
Uso attuale	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio	UAG			
Grado di utilizzo	in uso TE mporaneo/in uso PE rmanente/in ABbando			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>Serramenti fori (Legeo/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile)e legno (Tinteggiatura)</p> <p>Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>ORiginale</p> <p>MOdificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costrutti, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>CAtivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>Posto Auto/Autorimessa</p> <p>Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>	RAR			RRA
Viabilità	<p>accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>accessoEdificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene A mbientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	Manutenzione O rdinaria / Manutenzione S traordinaria / R e <i>St</i> auro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e R<td></td><td></td><td></td><td></td>				
Destinazione d'uso	A gricolo/ AR tigianale/ AB itativo/ T uristico- R icettivo/di S ervizio			DAB	
Ampliamento volume	M Alga/ A gri T ur/ S Egheria/ F Ucina				
Legislazione (vincoli)	I ndividuazione B ene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILEVO

Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**

Indirizzo/Localita' :**Plum Plumer**

P.ed./ P.f. :**217/3**

Edificio N. **171**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MODificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di SErvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	-AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio			DAB	
Ampliamento volume	-MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE / SCHEDA DI RILIEVO


Comune di: **Breguzzo**

Comune Catastale: **Breguzzo II**


Indirizzo/Localita' :**Feudi**

P.ed./ P.f. :**338**

Edificio N. **172**



CARTOGRAFIA Scala 1 : 1000



Tipologia Funzionale	-Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	FBA			
Epoca di costruzione	-anteriore 1860(EA)/1860-1945(EB)/dopo 1945(EC)	EEA			
Uso attuale	AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	UAG			
Grado di utilizzo	-in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono			GAB	
Caratteristiche Edificio	<p>-tipo Costruttivo(Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)</p> <p>-Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)</p> <p>-Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)</p> <p>-Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)</p> <p>-Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera/Cemento/cOtto/plAstica)</p> <p>-Accessori Tetto(Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)</p> <p>-Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)</p> <p>-Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno(Tinteggiatura)</p> <p>-Particolari di pregio(Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)</p>	CCP			
Tipologia architettonica	<p>-ORiginale</p> <p>-MODificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali serramenti, manto di copertura</p> <p>-TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori</p> <p>-ALterata (grado notevole):interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto</p>	TOR			
Stato di conservazione	<p>-BUono (necessita solo interventi di manutenzione)</p> <p>-DIscerto (necessita interventi su parti di edificio)</p> <p>-CAttivo (necessita interventi su intera struttura)</p>			SCA	
Pertinenze	<p>-a Verde Aperto/a Verde Recintato</p> <p>-Posto Auto/AUtorimessa</p> <p>-Manufatto di SErvizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia/GHiacciaia</p>	PVA			
Reti tecnologiche	<p>-Acqua (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)</p> <p>-acque Reflue(Rete fogn/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)</p>			RAA	
Viabilità	<p>-accesso Area(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p> <p>-accesso Edificio(Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)</p>	VAC			RRA
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)			VEP	
Note					

PREVISIONE PRG

Categorie di Intervento	-Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / ReStauro / Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo / Riqualificazione Paesaggistico ambientale / Sostituzione Edilizia / Demolizione e Ricostruzione				
Destinazione d'uso	-AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio			DAB	
Ampliamento volume	-MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina/				
Legislazione (vincoli)	-Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P.n. 22/91)				
Note	RICOSTRUZIONE				