





I° Parte: Analisi

A. Dati identificativi :


Provincia	Trento
Comprensorio	delle Giudicarie - C8
Comune Amministrativo	Lardaro
Indirizzo / Località	Via Ortì n. 3 e n. 5

Data del rilievo  
Rilevatore  
settembre 2004  
arch. Ruggero Dorna  
arch. Sebastiano Bertolini

Comune Catastale  
Foglio di Mappa  
Part. edif.  
Lardaro I°  
12  
225



C. Documentazione fotografica  
- prospetti sud e ovest -



1. Tipologia funzionale :

- edificio prevalentemente residenziale
- edificio produttivo
- edificio speciale
- stalla, fienile, deposito agricolo
- edificio accessorio
- altro .....

2. Epoca di costruzione :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| anteriore al 1860     | 8 |
| tra il 1860 e il 1939 | 6 |
| posteriore al 1939    | 4 |

3. Tipologia architettonica storica :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| alta definizione    | 8 |
| media definizione   | 6 |
| bassa definizione   | 4 |
| nessuna definizione | 0 |

4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :

- |                       |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|
| volumetrici originali | 2 | 1 | 0 |
| costruttivo           | 2 | 1 | 0 |
| complementari         | 2 | 1 | 0 |
| decorativi            | 2 | 1 | 0 |
| Totalle               | 5 |   |   |

5. Degrado :

- nullo
- medio
- elevato

6. Grado di utilizzo :

- utilizzato
- sottoutilizzato
- in stato di abbandono

7. Sviluppo dei piani :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| interrati e seminterrati | 1 |
| fuori terra              | 2 |
| sottotetto               | 1 |

8. Costruzione dei muri perimetrali :

- in pietra
- in altro materiale - laterizio

9. Struttura del tetto :

- in legno massiccio
- in altro materiale



10. Manto di copertura :

- in coppi di cotto
- in marsigliesi di cotto
- in tegole di cemento
- in lamiera
- in scandole
- in altro materiale - .....

11. Definizione dei fori :

- contorni in pietra
- contorni in legno
- contorni in intonaco o calcestruzzo
- portoni in legno massiccio
- portoni in altro materiale
- inferriate
- ante di oscuro in legno massiccio
- ante di oscuro in altro materiale
- finestre in legno
- finestre in altro materiale

12. Spazi di pertinenza :

- alta qualità
- media qualità
- bassa qualità

13. Vincoli legislativi :

- .....

14. Categoria di intervento precedente:

- ristrutturazione totale

15. Note :

.....

II° Parte: Prescrizioni

16. Categoria d'intervento :

- demolizione e ricostruzione

17. Vincoli particolari :

- tipo di vincolo .....
- oggetto di vincolo .....

18. Categoria di intervento pertinenze:

- ristrutturazione

19. Note sull'intervento :

.....



