



I° Parte: Analisi

A. Dati identificativi :

Provincia Trento  
Comprensorio delle Giudicarie - C8  
Comune Amministrativo Lardaro  
Indirizzo / Località Via Brescia n. 13 e n. 15

Data del rilievo

Rilevatore

settembre 2004

arch. Ruggero Dorna

arch. Sebastiano Bertolini

Comune Catastale



Lardaro I°

Foglio di Mappa


12

Part. edif.

97/1



C. Documentazione fotografica



1. Tipologia funzionale :

- edificio prevalentemente residenziale
- edificio produttivo
- edificio speciale
- stalla, fienile, deposito agricolo
- edificio accessorio
- altro - .....

2. Epoca di costruzione :

- anteriore al 1860
  - tra il 1860 e il 1939
  - posteriore al 1939
- |   |
|---|
| 8 |
| 6 |
| 4 |

3. Tipologia architettonica storica :

- alta definizione
  - media definizione
  - bassa definizione
  - nessuna definizione
- |   |
|---|
| 8 |
| 6 |
| 4 |
| 0 |

4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :

- volumetrici originali
  - costruttivo
  - complementari
  - decorativi
- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| 2         | 1 | 0 |
| 2         | 1 | 0 |
| 2         | 1 | 0 |
| 2         | 1 | 0 |
| Totale 19 |   |   |

5. Degrado :

- nullo
- medio
- elevato

6. Grado di utilizzo :

- utilizzato
- sottoutilizzato
- in stato di abbandono

7. Sviluppo dei piani :

- interrati e seminterrati
  - fuori terra
  - sottotetto
- |   |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 1 |

8. Costruzione dei muri perimetrali :

- in pietra
- in altro materiale - .....

9. Struttura del tetto :

- in legno massiccio
- in altro materiale - .....



10. Manto di copertura :

- in coppi di cotto
- in marsigliesi di cotto
- in tegole di cemento
- in lamiera
- in scandole
- in altro materiale - .....

11. Definizione dei fori :

- contorni in pietra
- contorni in legno
- contorni in intonaco o calcestruzzo
- portoni in legno massiccio
- portoni in altro materiale
- inferriate
- ante di oscuro in legno massiccio
- ante di oscuro in altro materiale
- finestre in legno
- finestre in altro materiale

12. Spazi di pertinenza :

- alta qualità
- media qualità
- bassa qualità

13. Vincoli legislativi :

- .....

14. Categoria di intervento precedente:

- risanamento

15. Note :

.....

II° Parte: Prescrizioni

16. Categoria d'intervento :

- risanamento conservativo

17. Vincoli particolari :

- tipo di vincolo .....
- oggetto di vincolo .....

18. Categoria di intervento pertinenze:

- restauro

19. Note sull'intervento :

Il poggio in prospetto est deve essere sottoposto a restauro e il ripristino della parte demolita può essere ricostruita solo utilizzando nuovi mudioni realizzati in granito a spacco come gli esistenti



