




I° Parte: Analisi


A. Dati identificativi :

Provincia	Trento
Comprensorio	delle Giudicarie - C8
Comune Amministrativo	Lardaro
Indirizzo / Località	loc. Larino

Data del rilievo	maggio 2004
Rilevatore	arch. Ruggero Dorna
	arch. Sebastiano Bertolini
Comune Catastale	Lardaro I°
Foglio di Mappa	19 e 26
Part. edif.	250




Estratto mappa catastale 1:1.000



Punto di vista della foto (*) 1:1.000

C. Documentazione fotografica



1. Tipologia funzionale :

- edificio prevalentemente residenziale
- edificio produttivo
- edificio speciale
- stalla, fienile, deposito agricolo
- edificio accessorio
- altro - forte

2. Epoca di costruzione :

- | | |
|-----------------------|---|
| anteriore al 1860 | 8 |
| tra il 1860 e il 1939 | 6 |
| posteriore al 1939 | 4 |

3. Tipologia architettonica storica :

- | | |
|---------------------|---|
| alta definizione | 8 |
| media definizione | 6 |
| bassa definizione | 4 |
| nessuna definizione | 0 |

4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :

- | | |
|-----------------------|-------|
| volumetrici originali | 2 1 0 |
| costruttivo | 2 1 0 |
| complementari | 2 1 0 |
| decorativi | 2 1 0 |
| Totali | 22 |

5. Degrado :

- nullo
- medio
- elevato

6. Grado di utilizzo :

- utilizzato
- sottoutilizzato
- in stato di abbandono

7. Sviluppo dei piani :

- | | |
|--------------------------|---|
| interrati e seminterrati | 1 |
| fuori terra | 1 |
| sottotetto | 0 |

8. Costruzione dei muri perimetrali :

- in pietra
- in altro materiale -

9. Struttura del tetto :

- in legno massiccio
- in altro materiale - pietra



10. Manto di copertura :

- in coppi di cotto
- in marsigliesi di cotto
- in tegole di cemento
- in lamiera
- in scandole
- in altro materiale - prato

11. Definizione dei fori :

- contorni in pietra
- contorni in legno
- contorni in intonaco o calcestruzzo
- portoni in legno massiccio
- portoni in altro materiale
- inferriate
- ante di oscuro in legno massiccio
- ante di oscuro in altro materiale
- finestre in legno
- finestre in altro materiale

12. Spazi di pertinenza :

- alta qualità
- media qualità
- bassa qualità

13. Vincoli legislativi :

- L. 1089/1939

14. Categoria di intervento precedente:

- restauro

15. Note :

l'area del forte (p.fond. 447/1) è ricca di manufatti realizzati nel corso della prima guerra mondiale, quali casematte, trincee e.c.

II° Parte: Prescrizioni

16. Categoria d'intervento :

- restauro

17. Vincoli particolari :

- tipo di vincolo
- oggetto di vincolo

18. Categoria di intervento pertinenze:

- in p.fond. 447/1 siano rispettate le prescrizioni cui al D.P.G.P. n. 75 d.d. 23.06.1994

19. Note sull'intervento :

nell'edificio (p. edif. 250) siano rispettate le prescrizioni cui al D.P.G.P. n. 75 d.d. 23.06.1994



