## I° Parte: Analisi

### A. Dati identificativi :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provincia | Trento | Data del rilievo | settembre 2004 |
| Comprensorio | delle Giudicarie - C8 | Rilevatore | arch. Ruggero Dorna<br>arch. Sebastiano Bertolini |
| Comune Amministrativo | Lardaro | Comune Catastale | Lardaro I° |
| Indirizzo / Località | Piazza Cavur | Foglio di Mappa | 12 |
| | | Part. fond. | 1321 |




Estratto mappa catastale 1:1.000



Punto di vista della foto ( ) 1:500

### C. Documentazione fotografica

- prospetto sud -

- prospetto est -

- prospetto nord -

- particolare -

| | | |
|---|---|---|
| 1. Tipologia funzionale : | ☐ edificio prevalentemente residenziale<br>☐ edificio produttivo<br>☐ edificio speciale<br>☐ stalla, fienile, deposito agricolo<br>☐ edificio accessorio<br>☒ altro - fontana | |
| 2. Epoca di costruzione : | anteriore al 1860<br>tra il 1860 e il 1939<br>posteriore al 1939 | 8<br>6<br>4 |
| 3. Tipologia architettonica storica : | alta definizione<br>media definizione<br>bassa definizione<br>nessuna definizione | 8<br>6<br>4<br>0 |
| 4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali : | volumetrici originali<br>costruttivo<br>complementari<br>decorativi<br>Totale | 2 1 0<br>2 1 0<br>2 1 0<br>2 1 0<br>24 |
| 5. Degrado : | ☐ nullo<br>☒ medio<br>☐ elevato | |
| 6. Grado di utilizzo : | ☒ utilizzato<br>☐ sottoutilizzato<br>☐ in stato di abbandono | |
| 7. Sviluppo dei piani : | interrati e seminterrati<br>fuori terra<br>sottotetto | ☐<br>☐<br>☐ |
| 8. Costruzione dei muri perimetrali : | ☒ in pietra<br>☐ in altro materiale - ..... | |
| 9. Struttura del tetto : | ☐ in legno massiccio<br>☐ in altro materiale | |



| | |
|---|---|
| 10. Manto di copertura : | ☐ in coppi di cotto<br>☐ in marsigliesi di cotto<br>☐ in tegole di cemento<br>☐ in lamiera<br>☐ in scandole<br>☐ in altro materiale - ..... |
| 11. Definizione dei fori : | ☐ contorni in pietra<br>☐ contorni in legno<br>☐ contorni in intonaco o calcestruzzo<br>☐ portoni in legno massiccio<br>☐ portoni in altro materiale<br>☐ inferriate<br>☐ ante di oscuro in legno massiccio<br>☐ ante di oscuro in altro materiale<br>☐ finestre in legno<br>☐ finestre in altro materiale |
| 12. Spazi di pertinenza : | ☐ alta qualità<br>☒ media qualità<br>☐ bassa qualità |
| 13. Vincoli legislativi : | ☐ ..... |
| 14. Categoria di intervento precedente: | ☒ restauro |
| 15. Note : | .....<br>..... |

## II° Parte: Prescrizioni

| | |
|---|---|
| 16. Categoria d'intervento : | ☒ restauro |
| 17. Vincoli particolari : | ☐ tipo di vincolo .....<br>☐ oggetto di vincolo ..... |
| 18. Categoria di intervento pertinenze: | ☒ risanamento |
| 19. Note sull'intervento : | .....<br>..... |