



I° Parte: Analisi

A. Dati identificativi :

Provincia	Trento
Comprensorio	delle Giudicarie - C8
Comune Amministrativo	Lardaro
Indirizzo / Località	loc. Cherio

Data del rilievo

Rilevatore

settembre 2004

arch. Ruggero Dorna

arch. Sebastiano Bertolini

Comune Catastale


Lardaro I°

Foglio di Mappa

21

Part. fond.

1192



C. Documentazione fotografica

- prospetto nord -





- prospetto sud -



- prospetto ovest -



- prospetto est -



1. Tipologia funzionale :

- edificio prevalentemente residenziale
- edificio produttivo
- edificio speciale
- stalla, fienile, deposito agricolo
- edificio accessorio
- altro - capitello

2. Epoca di costruzione :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| anteriore al 1860     | 8 |
| tra il 1860 e il 1939 | 6 |
| posteriore al 1939    | 4 |

3. Tipologia architettonica storica :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| alta definizione    | 8 |
| media definizione   | 6 |
| bassa definizione   | 4 |
| nessuna definizione | 0 |

4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :

- |                       |    |   |   |
|-----------------------|----|---|---|
| volumetrici originali | 2  | 1 | 0 |
| costruttivo           | 2  | 1 | 0 |
| complementari         | 2  | 1 | 0 |
| decorativi            | 2  | 1 | 0 |
| Totali                | 20 |   |   |

5. Degrado :

- nullo
- medio
- elevato

6. Grado di utilizzo :

- utilizzato
- sottoutilizzato
- in stato di abbandono

7. Sviluppo dei piani :

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| interrati e seminterrati | <input type="checkbox"/> |
| fuori terra              | <input type="checkbox"/> |
| sottotetto               | <input type="checkbox"/> |

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> in pietra       |  |
| <input type="checkbox"/> in altro materiale - ..... |  |

9. Struttura del tetto :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> in legno massiccio                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> in altro materiale - calcestruzzo |  |



10. Manto di copertura :

- in coppi di cotto
- in marsigliesi di cotto
- in tegole di cemento
- in lamiera
- in scandole
- in altro materiale - calcestruzzo

11. Definizione dei fori :

- contorni in pietra
- contorni in legno
- contorni in intonaco o calcestruzzo
- portoni in legno massiccio
- portoni in altro materiale
- inferriate
- ante di oscuro in legno massiccio
- ante di oscuro in altro materiale
- finestre in legno
- finestre in altro materiale

12. Spazi di pertinenza :

- alta qualità
- media qualità
- bassa qualità

13. Vincoli legislativi :

- .....

14. Categoria di intervento precedente:

- restauro

15. Note :

.....

II° Parte: Prescrizioni

16. Categoria d'intervento :

- restauro

17. Vincoli particolari :

- tipo di vincolo .....
- oggetto di vincolo .....

18. Categoria di intervento pertinenze:

- .....

19. Note sull'intervento :

.....



