





I° Parte: Analisi


A. Dati identificativi :

Provincia Trento
Comprensorio delle Giudicarie - C8
Comune Amministrativo Lardaro
Indirizzo / Località Via Brescia n. 1

Data del rilievo settembre 2004
Rilevatore arch. Ruggero Dorna
Comune Catastale Lardaro I°
Foglio di Mappa 12
Part. edif. 5



C. Documentazione fotografica - prospetti nord e est -



1. Tipologia funzionale :

- edificio prevalentemente residenziale
- edificio produttivo
- edificio speciale
- stalla, fienile, deposito agricolo
- edificio accessorio
- altro -

2. Epoca di costruzione :

- | | |
|-----------------------|---|
| anteriore al 1860 | 8 |
| tra il 1860 e il 1939 | 6 |
| posteriore al 1939 | 4 |

3. Tipologia architettonica storica :

- | | |
|---------------------|---|
| alta definizione | 8 |
| media definizione | 6 |
| bassa definizione | 4 |
| nessuna definizione | 0 |

4. Permanenza dei caratteri formali tradizionali :

- | | | | |
|-----------------------|----|---|---|
| volumetrici originali | 2 | 1 | 0 |
| costruttivo | 2 | 1 | 0 |
| complementari | 2 | 1 | 0 |
| decorativi | 2 | 1 | 0 |
| Totalle | 20 | | |

5. Degrado :

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> nullo |
| <input checked="" type="checkbox"/> medio |
| <input type="checkbox"/> elevato |

6. Grado di utilizzo :

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> utilizzato |
| <input type="checkbox"/> sottoutilizzato |
| <input type="checkbox"/> in stato di abbandono |

7. Sviluppo dei piani :

- | | |
|--------------------------|---|
| interrati e seminterrati | 1 |
| fuori terra | 2 |
| sottotetto | 1 |

8. Costruzione dei muri perimetrali :

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> in pietra |
| <input type="checkbox"/> in altro materiale - |

9. Struttura del tetto :

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> in legno massiccio |
| <input type="checkbox"/> in altro materiale - |



10. Manto di copertura :

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> in coppi di cotto |
| <input type="checkbox"/> in marsigliesi di cotto |
| <input type="checkbox"/> in tegole di cemento |
| <input type="checkbox"/> in lamiera |
| <input type="checkbox"/> in scandole |
| <input type="checkbox"/> in altro materiale - |

11. Definizione dei fori :

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> contorni in pietra |
| <input checked="" type="checkbox"/> contorni in legno |
| <input type="checkbox"/> contorni in intonaco o calcestruzzo |
| <input checked="" type="checkbox"/> portoni in legno massiccio |
| <input type="checkbox"/> portoni in altro materiale |
| <input checked="" type="checkbox"/> inferriate |
| <input checked="" type="checkbox"/> ante di oscuro in legno massiccio |
| <input type="checkbox"/> ante di oscuro in altro materiale |
| <input checked="" type="checkbox"/> finestre in legno |
| <input type="checkbox"/> finestre in altro materiale |

12. Spazi di pertinenza :

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> alta qualità |
| <input type="checkbox"/> media qualità |
| <input checked="" type="checkbox"/> bassa qualità |

13. Vincoli legislativi :

- | |
|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|

14. Categoria di intervento precedente:

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> risanamento |
|---|

15. Note :

.....

II° Parte: Prescrizioni

16. Categoria d'intervento :

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> risanamento conservativo |
|--|

17. Vincoli particolari :

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> tipo di vincolo |
| <input type="checkbox"/> oggetto di vincolo |

18. Categoria di intervento pertinenze:

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ristrutturazione |
|--|

19. Note sull'intervento :

- non è consentito aprire nuovi fori e/o modificare quelli esistenti in facciata ovest ad eccezione di quelli a piano sottotetto
- la bifora in prospetto ovest deve essere sottoposta ad intervento di restauro, conservandone forma, dimensione e materiali



