



ottobre 2003
arch. Ruggero Dorna
arch. Sebastiano Bertolini
Lardaro I°
n. 20
223

Estratto mappa catastale 1:1.000

- prospetto ovest -



1 - Qualificazione ☒ edificio isolato ☐ edificio giustapposto ad altro ☐ edificio isolato con volume accessorio distinto
☐ edificio in gruppo di edifici sparsi ☐ edificio in nucleo aggregato

2 - Epoca di costruzione ☒ ante 1860 ☐ posteriore al 1860

3 - Proprietà ☐ pubblico ☒ privato

4 - Tipologia funzionale originaria ☐ malga ☒ agricola (stalla, fienile) ☒ residenziale ☐ opificio (mulino, fucina, ecc.) ☐ altro

5 - Uso attuale ☐ malga ☒ agricolo (stalla, fienile) ☒ residenziale ☐ produttivo (mulino, fucina, ecc.) ☐ altro

6 - Grado di utilizzo originario ☐ permanente ☒ stagionale ☐ temporaneo

7 - Grado di utilizzo attuale ☐ permanente ☒ stagionale ☐ temporaneo ☐ nullo

8 - Viroci legislativi ☐ L. 1989/39 ☐ P.U.P.

1 - Posizione orografica ☐ fondovalle (700+800) ☒ mezzacosta (800+1100) ☐ alta quota (oltre 1100)
 2 - Accessibilità (da Lardaro paese) ☐ con strada comunale ☒ con strada forestale ☐ con pista ☐ con sentiero ☐ asseste
 3 - Morfologia del territorio ☐ in piano ☒ in pendenza contenuta ☐ in pendenza accentuata
 4 - Esposizione prevalente versante ☐ sud ☐ sud-est ☐ est ☐ nord-est ☐ nord ☐ nord-ovest ☐ ovest ☒ sud-ovest
 5 - Contesto ambientale ☐ bosco ☒ prato ☐ prato in abbandono ☐ pascolo ☐ improduttivo

1 - Tipologia architettonica storica ☐ alta definizione ☒ media definizione ☐ bassa definizione ☐ nessuna definizione

2 - Sviluppo volumetrico ☒ originario ☐ con ampliamenti ☐ con superfezioni ☐ rifacimento

3 - Tipo costruttivo ☒ in pietra ☐ in legno a telaio ☐ in legno a blockbau ☐ misto pietra e legno ☐ in laterizio ☐ struttura in c.a.

4 - Numero di piani ☐ piano unico ☐ terra e sottotetto praticabile ☒ due ☐ due e sottotetto praticabile ☐ tre

5 - Accessi ☒ da piano terra frontale ☐ da piano terra laterale ☐ da piano terra a retro ☐ da piano primo laterale ☒ da piano primo a retro ☐ da piano primo frontale


6 - Elementi aggettanti dalle murature ☐ balconi ☐ scale ☐ camini ☐ fono

7 - Morfologia della copertura ☐ a quattro falde ☐ a tre falde ☒ a due falde ☐ a una falda ☐ piano

8 - Orientamento del colmo ☒ nord-sud ☐ est-ovest ☐ nord-ovest ☐ sud-est ☐ con capriate ☒ orditura in legno ☐ in latero cemento

9 - Struttura del tetto ☐ con capriate ☒ orditura in legno ☐ in latero cemento

10 - Autoparcheggio ☒ esterno a distanza ☐ esterno adiacente all'edificio ☐ in portico tettoia ☐ interno all'edificio



1 - Finitura esterna ☐ pietra in conci irregolari ☐ pietra da taglio ☐ laterizio a vista ☒ intonaco raso sasso ☐ intonaco
☒ tamponamento in legno ☐ tamponamento in lamiera ☐ altro

2 - Manto di copertura ☐ scandole ☐ coppi ☐ tegole in cotto o cemento ☒ lamiera ☐ assente ☐ altro

3 - Elementi aggiuntivi nella copertura ☒ comignoli ☒ canali di scolo ☐ finestre in falda ☐ abbaini ☐ antenne ☐ pannelli solari

4 - Definizione dei fori ☒ contorni in monoliti lapidei ☐ contorni in pietra composta ☒ contorni in legno massiccio ☐ intonaco

5 - Chiusura dei fori ☒ con inferriate ☒ con serramenti in legno massiccio ☐ con ante metalliche
☐ con ante in materiale sintetico ☐ assenti

6 - Particolari di pregio ☒ composizione muraria ☐ parti lignee a vista ☐ morfologia dei fori ☐ contorni dei fori
☒ porte e finestre ☐ pertinenze esterne ☐ affreschi e iscrizioni ☐ decori ☐ altro

1 - Approvvigionamento idrico ☐ acquedotto ☐ sorgente nelle vicinanze ☐ ruscello nelle vicinanze ☐ acquedotto nelle vicinanze
☐ cisterna ☒ inesistente

2 - Smaltimento fognario ☐ collegato alla rete ☐ fossa a tenuta stagna ☐ fossa tipo imhof ☐ rete nelle vicinanze ☐ inesistente
☒ non rilevabile

3 - Impianto elettrico ☐ allacciato alla rete ☐ produzione autonoma ☐ rete nelle vicinanze ☒ inesistente


1 - Conservazione tipologica ☒ originale ☐ modificata ☐ trasformata ☐ alterata

2 - Conservazione struttura ☒ in buone condizioni ☐ in discrete condizioni ☐ in cattive condizioni ☐ ridotta a rudere

3 - Tipo di degrado ☒ nullo ☐ architettonico ☐ materico

4 - Livello di degrado ☐ puntuale ☐ diffuso ☐ integrale

5 - Stadio del degrado ☐ iniziale ☐ avanzato ☐ irreversibile



1 - Categoria di intervento ☐ manutenzione ordinaria ☐ manutenzione straordinaria ☐ restauro ☒ risanamento conservativo
☐ ristrutturazione edilizia ☐ ripristino filologico ☐ ripristino tipologico ☐ demolizione
 2 - Pertinenze ☒ a verde aperto ☐ a verde recintato ☐ a verde con essenze arboree autoctone
 3 - Altezza massima a metà falda ☐
 4 - Vincoli ☐ individuazione Bene Ambientale art. 94 L.P.n. 22/91

1 - Finitura esterna ☐ conservazione pietra a vista ☒ intonaco raso sasso ☐ intonaco tradizionale grezzo in malta di calce
☒ tamponamento in legno

2 - Manto di copertura ☐ scandole ☐ coppi ☐ tegole in cotto o color cotto ☒ lamiera preverniciata color testa di moro

3 - Fori (finestre) ☐ contorni in pietra ☒ contorni in legno ☐ contorni in intonaco

4 - Fori (porte) ☐ contorni in pietra ☒ contorni in legno ☐ contorni in intonaco

5 - Elementi da conservare ☐

1 - Approvvigionamento idrico ☐ assente - necessario nuovo approvvigionamento idrico
2 - Smaltimento fognario ☒ se assente - necessario nuovo smaltimento dei reflui

